NetWorks/OTDR
Manual de consulta rápida

Menús contextuales

Puede acceder a los menús contextuales haciendo clic con el botón derecho en las áreas indicadas.





❶ Menú contextual para el borde de la ventana y las barras de herramientas



❷ Menú contextual para el Encabezado o pie de página



❸ Menú contextual para el panel de vista de gráficos



❹ Menú contextual para el panel de lista de trazas en el archivo de trazas



❺ Menú contextual para el panel de lista de trazas, no en el archivo de trazas





❻ Menú contextual para la hoja de propiedades de traza

Introducción

Abrir/Crear una lista de trazas y agregar trazas

1. Inicie NetWorks/OTDR.
2. Seleccione Archivo>Nuevo.
3. Haga clic en el icono Lista de trazas.
4. Seleccione Traza>Agregar.
5. Examine en busca de la ubicación de la traza deseada y seleccione la traza(s) deseada(s).

   Consulte el capítulo 3 de la Guía del operador de NetWorks/OTDR para obtener información más detallada.

Visualización de los archivos de trazas

1. En el panel de lista de trazas, resalte la Traza que desea ver haciendo clic en ella.
2. A continuación, seleccione Traza>Mostrar en el menú principal o simplemente haga doble clic en el archivo de trazas.

Salvaguarda de un archivo de listas de trazas

1. Seleccione Archivo>Guardar como.
2. Examine en busca de la ubicación de la lista de trazas deseada.
3. Introduzca un nombre de archivo y haga clic en Aceptar.

PN: 34693A

Combinaciones de teclas de acceso directo

Tiene a su disposición las siguientes pulsaciones especiales de teclas, o teclas de acceso directo:

- ***Independientemente del enfoque del teclado, se aplican las siguientes teclas de acceso directo:***

F1	Temas de ayuda

- ***Si no hay abierto ningún archivo de lista de trazas o de plantilla de encabezado, las teclas de acceso directo son:***

Ctrl+N	Archivo nuevo (Lista de trazas o Plantilla de encabezado)
Ctrl+O	Abrir archivo

- ***Si el panel de lista de trazas tiene enfoque de teclado, las teclas de acceso directo son:***

Insert	Agrega trazas a la lista de trazas
Suprime	Suprime las trazas seleccionadas de la lista de trazas
Intro	Muestra la ventana de hoja de propiedades de la traza para las trazas seleccionadas

- ***Si el panel de lista de trazas o de gráficos tiene enfoque de teclado, las teclas de acceso directo son:***

Alt+0	Alterna la visualización de la ventana de eventos
Alt+1	Activa alinear
Alt+2	Activa para desagrupar
Ctrl+A	Activa el desplazamiento del Cursor A
Ctrl+B	Activa el desplazamiento del Cursor B
Ctrl+C	Calcula ORL (pérdida por retorno óptica) (debe encontrarse en el modo de pérdida ORL)
Ctrl+D	Muestra las trazas seleccionadas
Ctrl+F	Zoom completo
Ctrl+H	Oculta las trazas seleccionadas
Ctrl+K	Activa el bloqueo de los cursores A/B
Ctrl+L	Realiza el ciclo en el cursor LSA (extremo izquierdo, línea, extremo derecho) y cursor LSA derecho (extremo izquierdo, línea, extremo derecho) permitiendo desplazamientos con pulsaciones de tecla
Ctrl+M	Modo de pérdida siguiente
Ctrl+Mayús+M	Modo de pérdida anterior
Ctrl+N	Archivo nuevo (Lista de trazas o plantilla de encabezado)
Ctrl+O	Abrir archivo
Ctrl+P	Imprime informes y trazas
Ctrl+R	Convierte la traza seleccionada en principal
Ctrl+S	Guarda la lista de trazas
Ctrl+T	Activa el desplazamiento de la traza principal
F4	Visualización de lotes siguiente
Mayús+F4	Visualización de lotes anterior
F6	Panel de ventanas siguiente
Mayús+F6	Panel de ventanas anterior
F8	Ver el siguiente evento en la ventana de eventos
Mayús+F8	Ver el evento anterior en la ventana de eventos
Ctrl+Z	Equivalente a hacer clic en el icono Ventana (Zoom)

- ***Si el panel de gráficos tiene enfoque de teclado:***

Alt+ →	Expansión horizontal (Acercarse, Aumentar) 2X
Alt+ ←	Contracción horizontal (Alejarse, Disminuir) 2X
Alt+ ↑	Expansión vertical (Acercarse, Aumentar) 2X
Alt+ ↓	Contracción vertical (Alejarse, Disminuir) 2X
←	Movimiento largo hacia la izquierda de desplazamiento, desplazamiento A/B, desplazamiento de traza, desplazamiento LSA
→	Movimiento largo hacia la derecha de desplazamiento, desplazamiento A/B, desplazamiento de traza, desplazamiento LSA
↑	Movimiento largo hacia arriba de desplazamiento, desplazamiento de traza, desplazamiento LSA
↓	Movimiento largo hacia debajo de desplazamiento, desplazamiento de traza, desplazamiento LSA
Ctrl+ ←	Movimiento corto hacia la izquierda de desplazamiento, desplazamiento A/B, desplazamiento de traza, desplazamiento LSA
Ctrl+ →	Movimiento corto hacia la derecha de desplazamiento, desplazamiento A/B, desplazamiento de traza, desplazamiento LSA
Ctrl+ ↑	Movimiento corto hacia arriba de desplazamiento, desplazamiento de traza, desplazamiento LSA.
Ctrl+ ↓	Movimiento corto hacia abajo de desplazamiento, desplazamiento de traza, desplazamiento LSA.

- ***Si la tabla de eventos de la página de análisis de la ventana de trazas tiene enfoque de teclado, las teclas de acceso directo son:***

Suprime	Suprime el evento seleccionado
Insert	Inserta un evento

- ***Si la ventana de plantilla de encabezado tiene el enfoque del teclado, las teclas de acceso directo son:***

Ctrl+A	Selecciona todo
Ctrl+C	Copiar
Ctrl+F	Buscar
Ctrl+H	Editar: sustituir
Ctrl+N	Archivo nuevo (Lista de trazas o plantilla de encabezado)
Ctrl+O	Abrir archivo
Ctrl+P	Imprimir
Ctrl+S	Guardar archivo
Ctrl+V	Pegar
Alt+Retroceso	Deshacer
F3	Buscar siguiente
Ctrl+Insert	Copiar
Mayúsc+Insert	Pegar
Ctrl+X	Cortar
Ctrl+Z	Deshacer

- ***Si la ventana del medidor de potencia tiene el enfoque del teclado, las teclas de acceso directo son:***

Ctrl+O	Abrir archivo
Ctrl+P	Imprimir
Ctrl+S	Guardar archivo