NetWorks/OTDR
快速參考指南

內文選單

在指定區域按下滑鼠右鍵，可以訪問內文選單。





❶ 「視窗」邊框和工具列的內文選單

❷ 「標頭」或「腳註」的內文選單



❸ 「圖形檢視視窗格」的內文選單

❹ 曲線表視窗格中「曲線檔案」上的內文選單



❺ 曲線表視窗格中未在「曲線檔案」上的內文選單



❻ 「曲線特性表」的內文選單

啓動

開啓/建立一個曲線表並增加曲線

1. 啓動 NetWorks/OTDR。
2. 選擇「檔案」>「新檔案」。
3. 按下「曲線表」圖示。
4. 選擇「曲線」>「增加」。
5. 瀏覽到感興趣的曲線位置，並選擇所要曲線。

有關更詳細的資訊，查閱 NetWorks/OTDR 操作手冊的第三章。

檢視曲線檔案

1. 在曲線表視窗格中，按下一條曲線，高亮度顯示該曲線以便檢視。
2. 然後，從主選單中選擇「曲線」>「顯示」，或雙擊「曲線檔案」。

儲存一個曲線表檔案

1. 選擇「檔案」>「另存新檔」。
2. 瀏覽到所要的曲線表位置。
3. 輸入一個檔案名稱並按下「確定」。

PN: 34697A

熱鍵組合

以下特殊按鍵，或熱鍵可用：

■ *與目前顯示無關，下列熱鍵應用：*

F1	說明主題

■ *當曲線表和標頭樣本檔案都未開啓時，熱鍵爲：*

Ctrl+N	新檔案〔曲線表或標頭樣本〕
Ctrl+O	開啓檔案

■ *當曲線表視窗格爲目前顯示時，熱鍵爲：*

Insert	增加曲線到曲線表
Delete	從曲線表移除選取曲線
Enter	顯示選取曲線的曲線特性表視窗

■ *當曲線表視窗格或圖形視窗格爲目前顯示時，熱鍵爲：*

Alt+0	切換「事件視窗」顯示
Alt+1	切換成「對齊」
Alt+2	切換成「翻轉」
Ctrl+A	切換成移動游標 A
Ctrl+B	切換成移動游標 B
Ctrl+C	計算 ORL 〔必須使用 ORL 損耗模式〕
Ctrl+D	顯示點選曲線
Ctrl+F	全部縮放
Ctrl+H	隱藏點選曲線
Ctrl+K	切換成鎖定 A/B 游標
Ctrl+L	循環左 LSA 游標〔左端，線，右端〕和右LSA 游標〔左端，線，右端〕允許 ← → 按鍵移動
Ctrl+M	下一損耗模式
Ctrl+Shift+M	前一損耗模式
Ctrl+N	新檔案〔曲線表或標頭樣本〕
Ctrl+O	開啓檔案
Ctrl+P	列印曲線輸出列印和報告
Ctrl+R	使點選曲線爲主要曲線
Ctrl+S	儲存曲線表
Ctrl+T	切換移動主要曲線
F4	下一群組顯示
Shift+F4	前一群組顯示
F6	下一視窗格
Shift+F6	前一視窗格
F8	檢視「事件視窗」中的下一事件
Shift+F8	檢視「事件視窗」中的前一事件
Ctrl+Z	相當於按下視窗〔縮放〕小圖示

■ *當圖形視窗格爲目前顯示時：*

Alt+→	水平延伸〔放大〕2倍
Alt+←	水平縮小〔縮小〕2倍
Alt+↑	垂直延伸〔放大〕2倍
Alt+↓	垂直縮小〔縮小〕2倍
←	往左大捲動， 移動 A/B，曲線移動，LSA 移動
→	往右大捲動，移動 A/B，曲線移動，LSA 移動
↑	往上大捲動，曲線移動，LSA 移動
↓	往下大捲動，曲線移動，LSA 移動
Ctrl+←	往左小捲動， 移動 A/B，曲線移動，LSA 移動
Ctrl+→	往右小捲動，移動 A/B，曲線移動，LSA 移動
Ctrl+↑	往上小捲動，曲線移動，LSA 移動
Ctrl+↓	往下小捲動，曲線移動，LSA 移動

■ *當曲線視窗分析頁事件表爲目前顯示時，熱鍵爲：*

Delete	刪除目前所選事件
Insert	插入事件

■ *當標頭樣本視窗爲目前顯示時，熱鍵爲：*

Ctrl+A	全選
Ctrl+C	複製
Ctrl+F	尋找
Ctrl+H	編輯：取代
Ctrl+N	新檔案〔曲線表或標頭樣本〕
Ctrl+O	開啓檔案
Ctrl+P	列印
Ctrl+S	儲存檔案
Ctrl+V	貼上
Alt+Backspace	復原
F3	尋找下一個
Ctrl+Insert	複製
Shift+Insert	貼上
Ctrl+X	剪下
Ctrl+Z	復原

■ *當功率計視窗爲目前顯示時，熱鍵爲：*

Ctrl+O	開啓檔案
Ctrl+P	列印
Ctrl+S	儲存檔案