NetWorks/OTDR Kurzübersicht

Kontextmenüs

Auf Kontextmenüs wird durch Klicken mit der rechten Maustaste in den angegebenen Bereichen zugegriffen.





❶ Kontextmenü für den Fensterrand und die Symbolleisten

❷ Kontextmenü für die Kopf- oder Fußzeile



❸ Kontextmenü für den Diagrammansichtsausschnitt

❹ Kontextmenü für den Messkurvenlistenausschnitt, in der Messkurvendatei



❺ Kontextmenü für den Messkurvenlistenausschnitt, nicht in der Messkurvendatei



❻ Kontextmenü für das Messkurveneigenschaftsblatt

Erste Schritte

Eine Messkurvenliste öffnen erstellen und Messkurven hinzufügen

1. Starten Sie NetWorks/OTDR.
2. Wählen Sie Datei>Neu.
3. Klicken Sie auf das Symbol Messkurvenliste.
4. Wählen Sie Messkurve>Hinzufügen.
5. Blättern Sie an die Position, an der sich die Messkurve befindet, die Sie interessiert und wählen Sie die gewünschte(n) Messkurve(n) aus.

   In Kapitel 3 der Bedienungsanleitung für NetWorks/OTDR finden Sie weitere Informationen.

Die Messkurvendateien ansehen

1. Heben Sie im Messkurvenlistenausschnitt eine anzuzeigende Messkurve hervor, indem Sie auf diese klicken.
2. Wählen Sie als Nächstes Messkurve>Anzeige aus dem Hauptmenü, oder klicken Sie einfach doppelt auf die Messkurvendatei.

Eine Messkurvenlistendatei speichern

1. Wählen Sie Datei>Speichern unter.
2. Blättern Sie an die Position, an der sich die gewünschte Messkurvenliste befindet.
3. Geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie auf OK.

PN: 34694A

Tastenkombinationen

Die folgenden speziellen Tastendrücke auf der Tastatur, auch Tastenkombinationen genannt, stehen zur Verfügung:

Ungeachtet des Tastaturfokus gelten die folgenden Tastenkombinationen:

F1	Hilfe-Themen

Ist keine Messkurvenliste oder Kopfzeilenschablonendatei geöffnet, gelten folgende Tastenkombinationen:

Strg+N	Neue Datei (Messkurvenliste oder Kopfzeilenschablone)
Strg+O	Datei öffnen

Hat der Messkurvenlistenausschnitt den Tastaturfokus, gelten folgende Tastenkombinationen:

Einfügen	Messkurven zur Messkurvenliste hinzufügen
Löschen	Gewählte Messkurven aus der Messkurvenliste entfernen
Eingabe	Das/die Fenster Messkurveneigenschaftsblatt für die ausgewählte(n) Messkurve(n) anzeigen

Hat der Messkurvenlistenausschnitt oder der Diagrammausschnitt den Tastaturfokus, gelten folgende Tastenkombinationen:

Alt+0	Die Anzeige des Ereignisfensters ein- oder ausschalten
Alt+1	Ausrichten ein- oder ausschalten
Alt+2	Kippen ein- oder ausschalten
Strg+A	Die Verschiebung von Cursor A ein- oder ausschalten
Strg+B	Die Verschiebung von Cursor B ein- oder ausschalten
Strg+C	Berechnen von ORL (muss sich im ORL-Verlustmodus befinden)
Strg+D	Gewählte Messkurven anzeigen
Strg+F	Auf Vollansicht zoomen
Strg+H	Gewählte Messkurven ausblenden
Strg+K	A/B-Cursor sperren ein- oder ausschalten
Strg +L	Durch linken LSA-Cursor (Linkes Ende, Linie, rechtes Ende) und rechten LSA-Cursor (Linkes Ende, Linie, rechtes Ende) blättern, ermöglicht ← → Tastendruckumschaltungen.
Strg+M	Nächster Verlustmodus
Strg+Umschalt+M	Vorheriger Verlustmodus
Strg+N	Neue Datei (Messkurvenliste oder Kopfzeilenschablone)
Strg+O	Datei öffnen
Strg+P	Messkurvenausdrucke und Berichte drucken
Strg+R	Gewählte Messkurve zur Masterkurve machen
Strg+S	Messkurvenliste speichern
Strg+T	Verschiebung der Masterkurve ein- oder ausschalten
F4	Nächste Stapelanzeige
Umschalt+F4	Vorherige Stapelanzeige
F6	Nächster Fensterausschnitt
Umschalt+F6	Vorheriger Fensterausschnitt
F8	Ansicht des nächsten Ereignisses im Ereignisfenster
Umschalt+F8	Ansicht des vorherigen Ereignisses im Ereignisfenster
Strg+Z	Entspricht dem Klicken auf das Fenstersymbol (Zoom)

Wenn der Diagrammausschnitt den Tastaturfokus hat:

Alt+ →	Horizontal ausdehnen (Vergrößern) 2X
Alt+ ←	Horizontal zusammenziehen (Verkleinern, Reduzieren) 2X
Alt+ ↑	Vertikal ausdehnen (Vergrößern) 2X
Alt+ ↓	Vertikal zusammenziehen (Verkleinern, Reduzieren) 2X
←	Große linke Bewegung für Bildlauf, Verschiebung A/B, Messkurvenverschiebung, LSA-Verschiebung
→	Große rechte Bewegung für Bildlauf, Verschiebung A/B, Messkurvenverschiebung, LSA-Verschiebung
↑	Große Aufwärtsbewegung für Bildlauf, Messkurvenverschiebung, LSA-Verschiebung
↓	Große Abwärtsbewegung für Bildlauf, Messkurvenverschiebung, LSA-Verschiebung
Strg+ ←	Kleine linke Bewegung für Bildlauf, Verschiebung A/B, Messkurvenverschiebung, LSA-Verschiebung
Strg+ →	Kleine rechte Bewegung für Bildlauf, Verschiebung A/B, Messkurvenverschiebung, LSA-Verschiebung
Strg+ ↑	Kleine Aufwärtsbewegung für Bildlauf, Messkurvenverschiebung, LSA-Verschiebung.
Strg+ ↓	Kleine Abwärtsbewegung für Bildlauf, Messkurvenverschiebung, LSA-Verschiebung.

Hat die Ereignistabelle auf der Analyseseite des Messkurvenfensters den Tastaturfokus, gelten folgende Tastenkombinationen:

Löschen	Löscht das aktuell ausgewählte Ereginis
Einfügen	Ereignis einfügen

Hat das Fenster Kopfzeilenschablone den Tastaturfokus, gelten folgende Tastenkombinationen:

Strg+A	Alle auswählen
Strg+C	Kopieren
Strg+F	Suchen
Strg+H	Bearbeiten: Ersetzen
Strg+N	Neue Datei (Messkurvenliste oder Kopfzeilenschablone)
Strg+O	Datei öffnen
Strg+P	Drucken
Strg+S	Datei speichern
Strg+V	Einfügen
Alt+Rück	Rückgängig
F3	Nächsten suchen
Strg+Einfügen	Kopieren
Umschalt+Einfügen	Einfügen
Strg+X	Ausschneiden
Strg+Z	Rückgängig

Hat das Leistungsmesserfenster den Tastaturfokus, gelten folgende Tastenkombinationen:

Strg+O	Datei öffnen
Strg+P	Drucken
Strg+S	Datei speichern