

2025年10月吉日

お客様各位

アンリツ株式会社
アンリツカスタマーサポート株式会社

『電子計測器の修理・校正サービス』改定のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

また平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度は『電子計測器の修理・校正サービス』につきまして、下記の通りご案内申し上げます。

詳細につきましては、次ページ以降をご覧ください。

当社では、引き続き保守（修理・校正）サービスにおけるお客様満足度の向上ならびに品質改善に努めてまいります。

何卒、本改定につきましてご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1.主な内容

〔修理・校正 サービス〕

1. リチウム電池搭載機器のお引取についての注意事項
2. 校正サービス中止機種一覧
3. 修理サービス中止機種一覧

〔測るサービス〕

測るサービスについて

以上

〔 修理・校正 サービス 〕

1. リチウム電池搭載機器のお引取についての注意事項

この度 2025 年 1 月 1 日発効の IATA 航空危険物規則書第 66 版(DGR)の改定に伴い
リチウム電池搭載機器の引取に際し、危険物チェックシートの運用を開始いたします。
お客様におかれましてはお手数をおかけいたしますが、ご協力を賜りますようお願い
申し上げます。なお、危険物チェックシートは We-MeC のトップページよりダウンロード
可能となっておりますので、ダウンロード後 6 項目の確認を実施していただき、
チェック欄と署名欄にご記入後、当社まで下記要領でご提出ください。

- ・ We-MeCにログイン後、問合せよりチェックシート添付の上ご提出
- ・ MAIL：右のメールアドレスあてにご提出 wemec-support@zy.anritsu.co.jp
- ・ FAX：当社営業計画部あてにご提出 046-225-8379

〔リチウム電池使用の電子計測器〕の輸送では、『機器に内蔵された電池以外のリチウム電池の添付を行わない』ようにお願いいたします。

〔リチウム電池〕・〔リチウム電池使用製品〕を**航空輸送（*1）**する際、**IATA**（International Air Transport Association）**DGR**（Dangerous Goods Regulation）や“**航空法**”の**規制対象**となり、事前手続きや特殊包装（*2）が必要となる場合があります。つきましては、お客様が校正や修理のためにリチウム電池使用機器を当社へ送付の際、**『機器に内蔵された電池以外のリチウム電池の添付または、電池単体での送付を行わない』**よう、よろしくお願いいたします。リチウム電池が添付されていた場合、原則ご返却できませんのでご承知おきください。当社に依頼いただく際、リチウム電池使用機器である場合は同様の制限を受けますので、ご対応をお願いいたします。この件で、ご不明な点などがございましたら、依頼品を当社へ送付される前に以下の問い合わせ先までご連絡ください。

***1：海上輸送は国際海事機関（IMO）が国際海上危険物規程（IMDGコード）等の国際的な安全基準を定めています（原則航空輸送の規制と同等）**

お問い合わせ先

アンリツ株式会社 担当営業部門、またはアンリツカスタマーサポート株式会社 営業計画部

TEL：0120-214-012 (046-296-6749) E-mail：APC-sales@anritsu.com

APC-SALZ01-250028

●リチウム電池に対するIATA DGRおよびIMOの一般的な規制事項

1. 電池・組電池が製造者によって安全上の理由で欠陥があると識別された場合、または損傷している場合には電池・組電池およびそれらを使用した機器の航空輸送は禁止（*3）されます。
2. 危険な熱、火災を発生する可能性がある電池・組電池およびそれらを使用した機器の航空輸送は禁止されます。
3. 電池・組電池およびそれらを使用した機器には電池の短絡防止策が施されていない場合は航空輸送が禁止されます。これには梱包容器の導電性物資に接触することによって生じる短絡も含まれます。

*3：当社作業中に電池・組電池が故障（寿命による充電容量低下は除く）と判断された場合、陸送以外の返送は不可となるため、電池・組電池をお客様にお返しできない場合があります

●IATA DGRではリチウム電池の規制事項として包装基準が定められています。

【基本情報】

1. リチウム電池の定格やリチウム含有量
2. 個数
3. リチウム電池の重量
4. リチウム電池使用製品の包装形態

【事前手続きや特殊包装】（*2）

1. 輸送ラベルの貼付の要否
2. 落下の耐久性（落下の試験の要否）
3. 積み重ね時の耐久性（実証の確認）
4. 輸送時の充電率の制限（30%以下を推奨）
5. 危険物申告書の要否
6. AWB（航空貨物運送状）への記載の要否

お問い合わせ先

アンリツ株式会社 担当営業部門、またはアンリツカスタマーサポート株式会社 営業計画部

TEL：0120-214-012 (046-296-6749) E-mail：APC-sales@anritsu.com

2. 校正サービス中止機種一覧 (2025 年 4 月 1 日～2025 年 10 月 1 日)

形名	品名	修理サポート中止	校正サポート中止	記号コード	備考1	備考2
ACE-MX2	Channel Emulator	2025/7/1	2025/7/1	01;09		
MA911A	光パワーメータ用検出器	1999/4/1	2025/9/30	01;09		
MA912A	光パワーメータ用検出器	1999/4/1	2025/9/30	01;09		
MA912B	光パワーメータ用検出器	1999/4/1	2025/9/30	01;09		
MA913A	光パワーメータ用検出器	1999/4/1	2025/9/30	01;09		
MA913C	光パワーメータ用検出器	1999/4/1	2025/9/30	01;09		
MA913E	光パワーメータ用検出器	1999/4/1	2025/9/30	01;09		
MA95A	光検出器	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
MA96E	光検出器	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
MA96F	光検出器	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
MA97A	光検出器	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
MA97B	光検出器	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
MA98B	光検出器	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
ME0302A	クロック発生ユニット (CLOCK GENERATOR)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0302B	クロック発生ユニット (CLOCK GENERATOR)	2008/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0303A	ジッタ発生ユニット (JITTER GENERATOR)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0303B	ジッタ発生ユニット (JITTER GENERATOR)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0303C	ジッタ発生ユニット (JITTER GENERATOR)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0303D	ジッタ発生ユニット (JITTER GENERATOR)	2008/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0304A	パターン発生ユニット (PATTERN GENERATOR)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0304B	パターン発生ユニット (PATTERN GENERATOR)	2008/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0305A	光送信ユニット (STM-N 光送信ユニット)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0305B	光送信ユニット (STM-N 光送信ユニット)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0305B1	光送信ユニット (STM-N 光送信ユニット)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0305C	光送信ユニット (STM-N 光送信ユニット)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0305D	光送信ユニット (STM-N 光送信ユニット)	2008/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0312A	データメモリユニット (DATA MEMORY)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0312B	データメモリユニット (DATA MEMORY)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0313A	ジッタ検出ユニット (JITTER DETECTOR)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0313B	ジッタ検出ユニット (JITTER DETECTOR)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0313C	ジッタ検出ユニット (JITTER DETECTOR)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0313D	ジッタ検出ユニット (JITTER DETECTOR)	2008/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0314A	誤り検出ユニット (ERROR DETECTOR)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0314B	誤り検出ユニット (ERROR DETECTOR)	2008/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0315A	光受信ユニット (STM-N 光受信ユニット)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0315B	光受信ユニット (STM-N 光受信ユニット)	2008/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0315C	光受信ユニット (STM-N 光受信ユニット)	2008/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0315D	光受信ユニット (STM-N 光受信ユニット)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0315E	光受信ユニット (STM-N 光受信ユニット)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0315F	光受信ユニット (STM-N 光受信ユニット)	2007/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME0316A	CMI/B3ZSデコーダ (DECODER)	2008/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME3520A	SDH/SONETアナライザ	2008/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME3620A	SDH/SONETアナライザ	2008/4/1	2025/9/30	01;04;09		
ME3630A	SDH/SONETアナライザ	2005/10/1	2025/9/30	01;09		
ME9301A	波長分散測定器	2000/10/1	2025/9/30	01;09		
ME9301A1	波長分散測定器	2000/10/1	2025/9/30	01;09		
ME96A	光ファイバ伝送特性測定器	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
ME96B	光ファイバ伝送特性測定器	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
ME96C	光ファイバ伝送特性測定器	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
ME98シリーズ	光ファイバ伝送特性測定装置	2001/4/1	2025/9/30	01;09		
MF9619A	光変調器	2010/4/1	2025/9/30	01;09		
MF9619B	光変調器	2010/4/1	2025/9/30	01;09		
MG922A	白色光源	2012/10/1	2025/7/24	01;09		
MG9504A	平行光光源	2006/4/1	2025/9/30	01;09		

APC-SALZ01-250028

形名	品名	修理サポート中止	校正サポート中止	記号コード	備考1	備考2
MG9531A	LD光源	2013/3/31	2025/9/30	01;09		
MG9587A	SLD光源	2012/10/1	2025/9/30	01;09		
MG9603A	ヘテロダイン光スイーパ	2001/4/1	2025/9/30	01;09		
MG9605A	ヘテロダイン光スイーパ	2001/4/1	2025/9/30	01;09		
MG9632A	可変波長光源	2001/4/1	2025/9/30	01;09		
MH922A	O/E変換器ユニット	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
MH923A	O/E変換器ユニット	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
MH95A	O/E変換器ユニット	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
ML9010A	光カロリメータ	2006/10/1	2025/9/30	01;09		
ML94A	光パワーメータ	1999/4/1	2025/9/30	01;09		
ML96A	光ハンディパワーメータ	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
ML96B	光ハンディパワーメータ	2002/4/1	2025/9/30	01;09		
MN9002A	標準光減衰器	2005/4/1	2025/9/30	01;09		
MN9002A-校正	標準光減衰器	1900/1/1	2025/9/30	01;09;06		
MN9610A	プログラマブル光減衰器	2003/11/1	2025/9/30	01;09		
MN9611A	プログラマブル光減衰器	2003/11/1	2025/9/30	01;09		
MN9625A2	プログラマブル光減衰器	2013/10/1	2025/9/30	01;09		
MN9626A2	プログラマブル光減衰器	2013/10/1	2025/9/30	01;09		
MP1220A	ATMクオリティアナライザ	2009/4/1	2025/9/30	01;04;09		
MP9502A	E/O変換器	2000/4/1	2025/9/30	01;09		
MP9503A	E/O変換器	2000/10/1	2025/9/30	01;09		
MP9504A	E/O変換器	2000/10/1	2025/9/30	01;09		
MP9504B	E/O変換器	2004/10/1	2025/9/30	01;09		
MP9504C	E/O変換器	2004/10/1	2025/9/30	01;09		
MP9504D	E/O変換器	2004/10/1	2025/9/30	01;09		
MP95A	波形モニタ	2000/10/1	2025/9/30	01;09		
MP9615B	電気・光・光・電気 変換器	2011/10/1	2025/9/30	01;09		
MP9653A	波形モニタ	2010/4/1	2025/9/30	01;09		
MP9655A	波形モニタ	2010/4/1	2025/9/30	01;09		
MP9655B	波形モニタ	2010/4/1	2025/9/30	01;09		
MP9657B	E/O コンバータ	2013/3/31	2025/9/30	01;09		
MP9657C	E/O コンバータ	2013/3/31	2025/9/30	01;09		
MP9658A	O/E コンバータ	2008/4/1	2025/9/30	01;09		
MP9658B	O/E コンバータ	2008/4/1	2025/9/30	01;09		
MP9659B	E/O,E/O,Eコンバータ	2008/4/1	2025/9/30	01;09		
MP9682A	光/電気 変換器	2013/3/31	2025/9/30	01;09		
MP9695A	O/E Converter	2013/3/31	2025/9/30	01;09		
MP9696A	O/E Converter	2012/4/1	2025/9/30	01;09		
MP9698A1	O/E Converter	2014/5/16	2025/9/30	01;09		
MP96A	波形モニタ	2000/10/1	2025/9/30	01;09		
MP96A4	波形モニタ	2001/11/1	2025/9/30	01;09		
MP9S030	光波形モニター	2004/10/1	2025/9/30	01;09		
MP9S045	光波形モニター	2013/3/31	2025/9/30	01;09		
MP9S047	光波形モニター	2004/10/1	2025/9/30	01;09		
MR91A	光反射率測定器	2000/10/1	2025/9/30	01;09		
MR91B	光反射率測定器	2002/4/1	2025/9/30	01;09		
MR92A	光反射率測定器	2000/10/1	2025/9/30	01;09		
MR92A1	光反射率測定器	2000/10/1	2025/9/30	01;09		
MR92B	光反射率測定器	2002/4/1	2025/9/30	01;09		
MR93A	光反射率測定器	2000/10/1	2025/9/30	01;09		
MR93A1	光反射率測定器	2000/10/1	2025/9/30	01;09		
MR93B	光反射率測定器	2002/4/1	2025/9/30	01;09		
MR95A	光反射率測定器	2004/10/1	2025/9/30	01;09		
MR95B	光反射率測定器	2002/4/1	2025/9/30	01;09		
MR95C	光反射率測定器	2002/4/1	2025/9/30	01;09		
MR95E	光反射率測定器	2002/4/1	2025/9/30	01;09		

APC-SALZ01-250028

形名	品名	修理サポート中止	校正サポート中止	記号コード	備考1	備考2
MU120001A	STM-4/OC-12 ユニット	2009/4/1	2025/9/30	01;09		
MU120002A	STM-1/OC-3 ユニット	2009/4/1	2025/9/30	01;09		
MU120010A	T1/T3 ユニット	2009/4/1	2025/9/30	01;09		
MU120011A	E1/E3/E4 ユニット	2009/4/1	2025/9/30	01;09		
MU120012A	E1/E3 ユニット	2009/4/1	2025/9/30	01;09		
MU120015A	ATM 25M ユニット	2009/4/1	2025/9/30	01;09		
MU120016A	6.3M ユニット	2009/4/1	2025/9/30	01;09		
MU120017A	6.3/25M ユニット	2009/4/1	2025/9/30	01;09		
MU120020A	QoS ユニット	2009/4/1	2025/9/30	01;09		
MU120021A	プロトコル ユニット	2009/4/1	2025/9/30	01;09		
Osics ECL-400	フルバンド波長可変レーザー光源モジュール	1900/1/1	2025/9/30	03;09		
Tunics Plus L	波長可変光源	1900/1/1	2025/9/30	03;06;09		
Tunics Purity	波長可変光源	1900/1/1	2025/9/30	03;06;09		
Tunics Reference	波長可変光源	1900/1/1	2025/9/30	03;06;09		

3. 修理サービス中止機種一覧 (2025 年 4 月 1 日～2025 年 10 月 1 日)

形名	品名	修理サポート中止	校正サポート中止	記号コード	備考1	備考2
ACE-MX2	Channel Emulator	2025/7/1	2025/7/1	01;09		
MS46122A	ベクトルネットワークアナライザ	2025/4/1		01		
MS46524A	ベクトルネットワークアナライザ	2025/4/1		01		
PSN50	パワーセンサ	2025/9/1		01		

※1 記号コード

- 01：修理サポート・技術サポート中止、02：修理サポート制限、
03：料金欄が空白の場合は実績サービスを適用
04：校正料金は実装ユニットまたは構成品による、05：校正対象外
06：修理対象外、07：修理サポート・技術サポート中止予定、08：校正サポート中止予定
09：校正サポート中止、AJ1：校正時基準周波数合わせこみ実施

【 測るサービス 】

■測るサービスについて

目に見えない「電波」「信号」を可視化し、お客様の課題解決に役立つデータを提供。
お客様に寄り添ったサービスで様々な側面をサポートします。

測るサービスで何ができる？

一例として、今年 7 月に、「技術支援でお困りごと解決！ 測るサービス」と称して、
実際にお客様からのお問い合わせ内容やどのようなサービスを提供しているかなど、
測るサービスを紹介するウェビナーを実施し、多数のお客様に、ご参加いただきました。
好評につき、2026 年 1 月にも実施予定ですので、ご興味のある方は、是非ご参加ください。

お問い合わせ先

アンリツカスタマーサポート株式会社 測定サービス部 測るサービスチーム

TEL: 0120-214-012 (046-296-6688) E-mail: hakaru_service@anritsu.com

APC-SALZ01-250028