Guide de démarrage de NetWorks/OTDR

Menus contextuels

On accède aux menus contextuels en cliquant avec le bouton droit de la souris dans les zones indiquées.





❶ Menu contextuel pour le bord de fenêtre et les barres d'outils

❷ Menu contextuel pour l'entête ou le pied de page



❸ Menu contextuel pour le volet de représentation graphique

❹ Menu contextuel pour le volet Liste de traces, avec fichier trace sélectionné



❺ Menu contextuel pour le volet Liste de traces, sans fichier trace sélectionné



❻ Menu contextuel pour la Feuille de propriétés des traces

Mise en route

Ouvrir/créer une liste de traces et ajouter des traces

1. Lancer NetWorks/OTDR.
2. Sélectionner Fichier>Nouveau.
3. Cliquer sur l'icône Liste de traces.
4. Sélectionner Trace>Ajouter.
5. Parcourir jusqu'à l'endroit de la (des) trace(s) recherchée(s) et sélectionner la (les) trace(s) souhaitée(s).

   Consulter le Chapitre 3 du Manuel d'Utilisation NetWorks/OTDR pour plus d'informations.

Visualiser les fichiers trace

1. Dans le volet Liste de traces, mettre en surbrillance une trace à visualiser en cliquant sur celle-ci.
2. Ensuite, sélectionner Trace>Afficher dans le menu principal ou faire un double clic sur le fichier trace.

Enregistrer un fichier de la Liste de traces

1. Sélectionner Fichier>Enregistrer sous.
2. Parcourir jusqu'à l'emplacement voulu pour la liste des traces.
3. Entrer un nom de fichier et cliquer sur OK.

PN: 34692A

Raccourcis clavier

Les touches de raccourcis (combinaisons de touches spéciales) ci-dessous sont disponibles:

Quelle que soit la fenêtre active la touche de raccourci suivante s'applique:

F1	Rubriques d'aide

Si aucune liste de traces ni fichier modèle d'entête n'est ouvert, les touches de raccourci sont:

Ctrl+N	Nouveau fichier (Liste de Traces ou Modèle d'Entête)
Ctrl+O	Ouvrir Fichier

Si le volet Liste de Traces est sélectionné, les touches de raccourci sont:

Inser	Ajouter des traces à la Liste de Traces
Suppr	Retirer les traces sélectionnées de la Liste de Traces
Entrée	Afficher la fenêtre de Propriétés des Traces pour les traces sélectionnées

Lorsque le volet Liste de Traces ou la Fenêtre Graphique est activé, les touches de raccourci sont:

Alt+0	Activer/désactiver la fenêtre Evénement
Alt+1	Activer/désactiver Aligner
Alt+2	Activer/désactiver Retourner
Ctrl+A	Activer/désactiver Positionner Curseur A
Ctrl+B	Activer/désactiver Positionner Curseur B
Ctrl+C	Calculer l'ORL (il faut être en Mode Atténuation ORL)
Ctrl+D	Afficher les traces sélectionnées
Ctrl+F	Zoom maximum
Ctrl+H	Masquer les traces sélectionnées
Ctrl+K	Lier/séparer les curseurs A et B
Ctrl+L	Parcourir curseur LSA gauche (Fin gauche, Ligne, Fin droite) et Curseur LSA droite (Fin gauche, Ligne, Fin droite) en autorisant les déplacements via les touches ← →
Ctrl+M	Prochain Mode d'Atténuation
Ctrl+Maj+M	Mode d'Atténuation précédent
Ctrl+N	Nouveau fichier (Liste de Traces ou Modèle d'Entête)
Ctrl+O	Ouvrir Fichier
Ctrl+P	Imprimer sorties traces et rapports
Ctrl+R	Faire de la trace sélectionnée la trace primaire
Ctrl+S	Enregistrer la Liste de Traces
Ctrl+T	Activer/Désactiver le décalage Trace Primaire
F4	Affichage groupe suivant
Maj+F4	Affichage groupe précédent
F6	Volet de fenêtre suivant
Maj+F6	Volet de fenêtre précédent
F8	Afficher l'événement suivant dans la fenêtre Evénement
Maj+F8	Afficher l'événement précédent dans la fenêtre Evénement
Ctrl+Z	Equivaut à cliquer sur l'icône Fenêtre (Zoom)

Lorsque la Fenêtre Graphique est activée:

Alt+→	Extension horizontale (Zoom avant, Grossir) 2X
Alt+←	Contraction horizontale (Zoom arrière, Réduire) 2X
Alt+↑	Extension verticale (Zoom avant, Grossir) 2X
Alt+↓	Contraction verticale (Zoom arrière, Réduire) 2X
←	Déplacement grossier vers la gauche pour Défilement, Déplacement A/B, Décalage Trace, Déplacement LSA
→	Déplacement grossier vers la droite pour Défilement, Déplacement A/B, Décalage Trace, Déplacement LSA
↑	Déplacement grossier vers le haut pour Défilement, Décalage Trace, Déplacement LSA
↓	Déplacement grossier vers le bas pour Défilement, Décalage Trace, Déplacement LSA
Ctrl+←	Déplacement fin vers la gauche pour Défilement, Déplacement A/B, Décalage Trace, Déplacement LSA
Ctrl+→	Déplacement fin vers la droite pour Défilement, Déplacement A/B, Décalage Trace, Déplacement LSA
Ctrl+↑	Déplacement fin vers le haut pour Défilement, Décalage Trace, Déplacement LSA
Ctrl+↓	Déplacement fin vers le bas pour Défilement, Décalage Trace, Déplacement LSA

Si l'onglet Analyse de la fenêtre de Propriétés du menu Trace est ouvert, les touches de raccourci sont:

Suppr	Supprimer l'événement sélectionné
Inser	Insérer un événement

Si la fenêtre Modèle d'entête est active, les touches de raccourci sont:

Ctrl+A	Sélectionner tout
Ctrl+C	Copier
Ctrl+F	Rechercher
Ctrl+H	Editer: Remplacer
Ctrl+N	Nouveau fichier (Liste de Traces ou Modèle d'Entête)
Ctrl+O	Ouvrir Fichier
Ctrl+P	Imprimer
Ctrl+S	Enregistrer Fichier
Ctrl+V	Coller
Alt+Retour arrière	Annuler
F3	Chercher suivant
Ctrl+Inser	Copier
Maj+Inser	Coller
Ctrl+X	Couper
Ctrl+Z	Annuler

Si la fenêtre Mesure de Puissances est active, les touches de raccourci sont:

Ctrl+O	Ouvrir Fichier
Ctrl+P	Imprimer
Ctrl+S	Enregistrer Fichier