

2018年3月吉日

お客様各位

アンリツ株式会社
アンリツカスタマーサポート株式会社

『電子計測器の修理・校正サービス料金』改定のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。『電子計測器の修理・校正サービス料金』を改定いたしますので、ご連絡申し上げます。主な改定内容は下記の通りです。また、詳細は次ページ以降をご覧ください。

当社では引き続き保守（修理・校正）サービスのお客様満足度の向上ならびに品質改善に努力してまいりますので、この度の改定にご理解の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 実施日：2018年4月1日

2. 主な改定内容

[修理・校正サービス]

修理・校正サービスの対象機種、サポート期間と料金の一部改定をいたします。

- ① 修理・校正サービスの変更
- ② 修理・校正料金新規追加機種一覧
- ③ 校正中止機種一覧 (2017年10月1日～2018年4月1日)
- ④ 修理・技術サポート中止機種一覧 (2017年10月1日～2019年3月31日)

3. お問い合わせ先

アンリツ株式会社 担当営業部門、またはアンリツカスタマーサポート株式会社 営業推進部

TEL：0120-214-012(046-296-6749) FAX：046-225-8379

E-mail：APC-sales@anritsu.com

以上

①修理・校正サービスの変更

■修理・校正料金の変更

この度、下記の事情により、修理・校正料金の改訂をさせていただくことと致しました。今後、より一層の安心、安定のサービス維持、向上を目指すとともに、料金の合理性強化に努めて参ります。下記にご案内申し上げますので何とぞご理解、ご協力の程をお願い申し上げます。

1. 理由：

長期間料金変更することなく維持して参りましたが人件費、部材費の上昇と運送費の高騰により修理・校正料金の改定をお願いするものであります。

2. 改定内容：

現行の料金体系をベースとして校正・修理料金から2～10%アップの改定となっております。

3. 適用時期：

①修理料金の変更：2018年4月1日以降のご依頼分から適用。

②校正料金の変更：2018年7月1日以降のご依頼分から適用。

※適用前に見積を提出している案件は、見積に従います。

また、7月1日以降の校正料金については、お見積をご依頼ください。

■修理サービスの変更

修理サポート期間について：

修理サポート中止後3年以内のアンリツ製品について、修理診断を行い可能な範囲で修理サポートさせていただきますが、修理サポート中止後3年以上経過しているアンリツ製品も可能な範囲で修理サポート対応させていただきます。修理対応については、ご相談ください。

修理の点検診断料について：

下記の通り、修理の点検診断料を改定させていただきます。

・修理サポート期間内： 新：20,000円（旧：10,000円）

・修理サポート中止後： 新：34,000円（旧：24,000円）

適用：2018年4月1日から適用

■修理、校正報告書フォーマットの変更

ソフトウェアのバージョンアップ等弊社ならではのサービスや作業内容の充実をはかり、実施事項をわかりやすく記載致します。

■校正サービスの変更

- ・校正証明書再発行の無償化（旧再発行料金：5,000円/部）

※再発行は、弊社保管期限内（標準校正等：5年、登録検査等校正：6年）の対応となります。

ただし、他社への校正依頼品の校正証明書は、除きます。

- ・出張校正の対応について

出張サービスは、校正料金が、一回一か所あたり 最低：100,000円（出張者経費を除く）の場合、受託させていただきます。

料金が合計：100,000円に満たない場合は、100,000円を適用させていただきます。

- ・校正時の機器不具合の対応

- ①校正ができず、機器返却の場合（電源投入不可等の現象）：

受入診断料（10,000円）を申し受けます。

- ②校正実施後、機器の不具合が判明し、校正証明書未発行で機器返却の場合：

点検診断料（20,000円）または校正料金の安い方を申し受けます

- ・ループアンテナ（MP414A/Bを含む）のEMCアンテナ校正（基準電界法）サービスの終了
校正設備によりループアンテナの基準電界法によるEMCアンテナ校正を提供できなくなりました。ただし、置換法によるEMCアンテナ校正は対応可能です。

適用：2018年4月1日から適用

■機器引取日当日の引取の中止あるいは変更について

引取中止（変更）のご連絡が、引取日の当日の場合には、所定のキャンセル料金（5,000円）を申し受けます。機器引取の変更が必要な場合、お早目にご連絡をお願いします。

適用：2018年4月1日から適用

②修理・校正料金新規追加機種一覧

| 形名 | 品名 | 記号コード | 修理料金 | 校正料金 | 備考 |
|-----------|----------------------|-------|------|---------|----------------------------------|
| MP1900A | シグナルクオリティアナライザ-R | 03 | -- | 20,000 | |
| MU195020A | 21G/32G bit/s SI PPG | 03 | -- | 100,000 | |
| MU195040A | 21G/32G bit/s SI ED | 03 | -- | 120,000 | 校正：試験証明書発行機種。個別トレーサビリティチャート発行不可。 |
| MU195050A | Noise Generator | 03 | -- | 100,000 | |
| MS2760A | スペクトラムマスタ | 03 | -- | -- | 米国での修理・校正 |
| MS2850A | シグナルアナライザ | 03 | -- | 360,000 | |
| MT8862A | ワイヤレスコネクティビティテストセット | 03 | -- | 170,000 | |
| MA2700A | インターフェアレンス・ハンター | 03;06 | -- | 70,000 | 校正：option25 搭載のハンドヘルド測定器本体が必要 |

※1 記号コード

01：修理サポート・技術サポート中止、02：修理サポート制限、03：料金欄が空白の場合は実績サービスを適用、04：校正料金は実装ユニットまたは構成による、05：校正対象外、06：修理対象外、07：修理サポート・技術サポート中止予定、08：校正サポート中止予定、09：校正サポート中止、AJ1：校正時基準周波数合わせこみ実施

③校正中止機種一覧

(2017年10月1日～2018年4月1日)

| 形名 | 品名 | 校正サポ ート中止 | 記号コー ド | 備考 |
|------------------|-------------------|--------------|-----------|----|
| MG311A/B | ビデオ信号発生器 | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MG6301A/B/C | デジタルビデオジェネレータ | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MG6501A | ビデオパターンジェネレータ | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MG9637A/38A | 波長可変光源 | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MH321A | 変調正弦 2 乗発生部 | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MH322A | T・2T/DG・DP 発生部 | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MH323A/B | マルチバースト発生器 | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MH324A | テストパターン発生器 | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MH325A | カラーバー発生部 | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MH347B | SIN2&DG・DP ジェネレータ | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MH369A | ビデオ信号極性切替器 | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MP1630A/B | デジタルデータアナライザ | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MP9677B | E/O,O/E コンバータ | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MS321A | カラーゲインディレイ試験器 | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MS322A/B | DG・DP 測定器 | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MS349D/E | ビデオシグナルアナライザ | 2018/4/1 | 01;09 | |
| MS6301B/B5/C/K/L | ビデオシグナルアナライザ | 2018/4/1 | 01;09 | |

※1 記号コード

01：修理サポート・技術サポート中止、02：修理サポート制限、03：料金欄が空白の場合は実績サービスを適用、04：校正料金は実装ユニットまたは構成品による、05：校正対象外、06：修理対象外、07：修理サポート・技術サポート中止予定、08：校正サポート中止予定、09：校正サポート中止、AJ1：校正時基準周波数合わせこみ実施

④修理・技術サポート中止機種一覧

(2017年10月1日～2019年3月31日)

| 形名 | 品名 | 修理サポート中止 | 記号コード | 修理料金 | 校正料金 | 備考 |
|-----------------|-----------------|-----------|-------|----------|----------|-----------|
| 3651 | GPC-7 校正キット | 2018/11/9 | 07 | ¥159,000 | ¥48,000 | |
| 3651-1 | GPC-7 校正キット | 2018/11/9 | 07 | ¥159,000 | ¥48,000 | |
| 3653 | N コネクタ校正キット | 2018/11/9 | 07 | ¥173,000 | ¥48,000 | |
| 3656 | W1 校正キット | 2018/11/9 | 03;07 | | ¥280,000 | 校正：USA 校正 |
| 50LTS3456BC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥40,000 | |
| 50LTS3456BS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥36,000 | |
| 50LTS3456BS-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥36,000 | |
| 50LTS3456OC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥40,000 | |
| 50LTS3456OC-ASC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥40,000 | |
| 50LTS3456OC-UFC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥40,000 | |
| 50LTS3456OS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥37,000 | |
| 50LTS3456XC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥39,000 | |
| 50LTS3456XS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥36,000 | |
| 50LTS345BC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥37,000 | |
| 50LTS345BC-ASC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥37,000 | |
| 50LTS345BS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥34,000 | |
| 50LTS345BS-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥34,000 | |
| 50LTS345OC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥37,000 | |
| 50LTS345OS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥34,000 | |
| 50LTS345OS-UFC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥34,000 | |
| 50LTS345OS-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥34,000 | |
| 50LTS345XC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥36,000 | |
| 50LTS345XS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥33,000 | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------|----|--|---------|--|
| 50LTS345XS-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥33,000 | |
| 50LTS356BC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥37,000 | |
| 50LTS356BS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥34,000 | |
| 50LTS356BS-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥34,000 | |
| 50LTS356OC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥37,000 | |
| 50LTS356OS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥34,000 | |
| 50LTS356XC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥36,000 | |
| 50LTS356XS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥33,000 | |
| 50LTS35BC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥34,000 | |
| 50LTS35BC-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥34,000 | |
| 50LTS35BS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥31,000 | |
| 50LTS35BS-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥31,000 | |
| 50LTS35OC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥34,000 | |
| 50LTS35OC-ASC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥34,000 | |
| 50LTS35OC-UFC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥34,000 | |
| 50LTS35OS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥31,000 | |
| 50LTS35XC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥33,000 | |
| 50LTS35XC-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥33,000 | |
| 50LTS35XS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥30,000 | |
| 50LTS35XS-UFC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥30,000 | |
| 50LTS35XS-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥30,000 | |
| 50LTS8335BC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥40,000 | |
| 50LTS8335BC-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥40,000 | |
| 50LTS8335BS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥37,000 | |
| 50LTS8335BS-UFC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥37,000 | |
| 50LTS8335BS-ULC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥37,000 | |
| 50LTS8335BS-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥37,000 | |
| 50LTS8335OC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥40,000 | |
| 50LTS8335OC-ASC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥40,000 | |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|----|--|---------|--|
| 50LTS8335OC-UFC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥40,000 | |
| 50LTS8335OC-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥40,000 | |
| 50LTS8335OS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥37,000 | |
| 50LTS8335OS-UFC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥37,000 | |
| 50LTS8335OS-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥37,000 | |
| 50LTS8335XC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥39,000 | |
| 50LTS8335XS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥36,000 | |
| 50LTS8335XS-UFC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥36,000 | |
| 50LTS8335XS-ULC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥36,000 | |
| 50LTS8335XS-USC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥36,000 | |
| 50LTS8335XS-UST | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥36,000 | |
| 50LTS8335XXXXXV | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥36,000 | |
| 50LTS8335XXXXXX | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥36,000 | |
| 50LTS83XC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥33,000 | |
| 50LTS83XS | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥33,000 | |
| 50LTS83XS-UFC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥33,000 | |
| 50LTS83XS-ULC | CMA50 光ロステストセット | 2018/4/1 | 01 | | ¥33,000 | |
| 50PM1000 | CMA50 パワーメータ | 2018/4/1 | 01 | | ¥18,000 | |
| 50PM1000C | CMA50 パワーメータ | 2018/4/1 | 01 | | ¥24,000 | |
| 50PM1000XXX | CMA50 パワーメータ | 2018/4/1 | 01 | | ¥18,000 | |
| 50PMC | CMA50 パワーメータ | 2018/4/1 | 01 | | ¥24,000 | |
| 50PMC-FC | CMA50 パワーメータ | 2018/4/1 | 01 | | ¥24,000 | |
| 50PMC-LC | CMA50 パワーメータ | 2018/4/1 | 01 | | ¥24,000 | |
| 50PMC-SC | CMA50 パワーメータ | 2018/4/1 | 01 | | ¥24,000 | |
| 50PMS | CMA50 パワーメータ | 2018/4/1 | 01 | | ¥18,000 | |
| 50PMS-FC | CMA50 パワーメータ | 2018/4/1 | 01 | | ¥18,000 | |
| 50PMS-LC | CMA50 パワーメータ | 2018/4/1 | 01 | | ¥18,000 | |
| 50PMS-SC | CMA50 パワーメータ | 2018/4/1 | 01 | | ¥18,000 | |
| 5665-000-XTA | CMA5000 XTA モジュール | 2018/4/1 | 01 | | ¥40,000 | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| MD1235A | 100G アナライザ | 2017/10/1 | 01;03 | | | |
| ME7828A | ブロードバンドベクトルネットワークアナライザ | 2018/7/1 | 03;07 | | | |
| MG3612A | 校正信号発生器 | 2017/10/1 | 01 | | ¥50,000 | |
| MG3681A | デジタル変調信号発生器 | 2018/4/1 | 01;AJ1 | | ¥64,000 | |
| MU368010A | TDMA 変調ユニット | 2018/4/1 | 01 | | | 修理：本体修理料金に含まれる。 校正：校正料金はソフトに含まれる。 |
| MU368020A | CDMA 変調ユニット | 2018/4/1 | 01 | | ¥24,000 | 修理：本体修理料金に含まれる。 |
| MU368030A | ユニバーサル変調ユニット | 2018/4/1 | 01 | | | 修理：本体修理料金に含まれる。 校正：校正料金はソフトに含まれる。 |
| MU368040A | CDMA 変調ユニット | 2018/4/1 | 01 | | | 修理：本体修理料金に含まれる。 校正：校正料金はソフトに含まれる。 |
| MU368060A | ノイズ発生ユニット | 2018/4/1 | 01 | | ¥18,000 | 修理：本体修理料金に含まれる。 |
| MU368060N | ノイズ発生ユニット | 2018/4/1 | 01 | | ¥18,000 | 修理：本体修理料金に含まれる。 |
| MG724E | 信号発生器 | 2017/10/1 | 01 | | ¥17,000 | |
| MG724E1 | 信号発生器 | 2017/10/1 | 01 | | ¥17,000 | |
| MG724G | 信号発生器 | 2017/10/1 | 01 | | ¥17,000 | |
| MG724G1 | 信号発生器 | 2017/10/1 | 01 | | ¥17,000 | |
| MG8940A | デジタル放送信号発生器 | 2018/4/1 | 01;AJ1 | | ¥60,000 | 校正：オプション 02 含む |
| MU894010A | ISDB-T 伝送路符号化ユニット | 2018/4/1 | 01 | | ¥24,000 | |
| MU894010T | ISDB-T 伝送路符号化ユニット | 2018/4/1 | 01 | | ¥24,000 | |
| MG8940T | デジタル放送信号発生器 | 2018/4/1 | 01 | | ¥60,000 | 校正：オプション 02,15 含む |
| ML2530A | 校正用受信機 | 2017/10/1 | 01 | | ¥80,000 | |
| ML8720C | エリアテスタ | 2018/7/21 | 02;04;07 | ¥104,000 | ¥80,000 | |
| ML8720C-03 | 2 周波数測定機能 | 2018/7/21 | 04;06 | | ¥36,000 | |
| ML8720C-23 | 2 周波数測定機能後付 | 2018/7/21 | 04;06 | | ¥36,000 | |
| ML8740B | エリアスキャナ | 2018/7/21 | 02;04;07 | ¥104,000 | ¥80,000 | |
| ML8740B-001 | 2 周波数測定機能 | 2018/7/21 | 04;06 | | ¥36,000 | |
| ML8740B-101 | 2 周波数測定機能後付 | 2018/7/21 | 04;06 | | ¥36,000 | |
| MP1026B | アイパターンアナライザ | 2018/4/1 | 01 | | ¥100,000 | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|-----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| MP1596A | 40G SDH/SONET アナライザ | 2017/10/1 | 01;04 | | ¥15,000 | 校正：本体のみ、構成ユニットは除く |
| MP640A | 分岐器 | 2018/9/1 | 02;07 | ¥39,000 | ¥25,000 | |
| MS2024A | VNA Master | 2018/4/1 | 01 | | ¥35,000 | バッテリー交換はお客様先で可能 |
| MS2026A | VNA Master | 2018/4/1 | 01 | | ¥35,000 | バッテリー交換はお客様先で可能 |
| MS2026B | VNA Master | 2018/1/1 | 01 | | ¥50,000 | バッテリー交換はお客様先で可能 |
| MS2028B | VNA Master | 2018/1/1 | 01 | | ¥50,000 | バッテリー交換はお客様先で可能 |
| MS2034A | VNA Master | 2018/4/1 | 01 | | ¥70,000 | バッテリー交換はお客様先で可能 |
| MS2036A | VNA Master | 2018/4/1 | 01 | | ¥70,000 | バッテリー交換はお客様先で可能 |
| MS2661C | スペクトラムアナライザ | 2018/10/31 | 03;07 | ¥125,000 | ¥55,000 | 校正：オプション 08 付は追加料金あり |
| MS2661G | スペクトラムアナライザ | 2018/10/31 | 03;07 | ¥125,000 | ¥55,000 | |
| MS2661N | スペクトラムアナライザ | 2018/10/31 | 03;07 | ¥125,000 | ¥55,000 | |
| MS2663C | スペクトラムアナライザ | 2018/10/31 | 07 | ¥140,000 | ¥55,000 | 校正：オプション 08 付は追加料金あり |
| MS2665C | スペクトラムアナライザ | 2018/10/31 | 07 | ¥145,000 | ¥69,000 | |
| MS2667C | スペクトラムアナライザ | 2018/10/31 | 07 | ¥155,000 | ¥69,000 | |
| MS2668C | スペクトラムアナライザ | 2018/10/31 | 07 | ¥170,000 | ¥69,000 | |
| MS2681A | スペクトラムアナライザ | 2018/6/1 | 02;07;AJ1 | ¥105,000 | ¥60,000 | |
| MS2711D | ハンドヘルドスペクトラムアナライザ | 2018/7/1 | 02;03;07 | | ¥35,000 | バッテリー交換はお客様先で可能。 機械番号～447001 以前の Unit は修理サポート中止 |
| MS2711D-修理 | ハンドヘルドスペクトラムアナライザ | 2018/7/1 | 02;05;07 | ¥85,000 | | 修理：LCD のみの交換。 機械番号～447001 以前の Unit は修理サポート中止 |
| MS2711D-修理 2 | ハンドヘルドスペクトラムアナライザ | 2018/7/1 | 07 | ¥85,000 | | 修理：FAN、コネクタ、外筐、LCD プロテクタ、カード イジェクト、いずれか 1 箇所交換。 機械番号～447001 以前の Unit は修理サポート中止 |
| MS2717B | マイクロ波スペクトラムアナライザ | 2019/3/31 | 03;07 | | ¥40,000 | 校正：本体のみ |
| MS2718B | マイクロ波スペクトラムアナライザ | 2019/3/31 | 03;07 | | ¥40,000 | |
| MS2719B | マイクロ波スペクトラムアナライザ | 2019/3/31 | 03;07 | | ¥40,000 | |
| MS2723B | マイクロ波コンパクトスペクトラムアナライザ | 2017/10/31 | 01 | | ¥40,000 | 修理：バッテリー交換はお客様先で可能 校正：本体のみ、オプションは別途追加料金あり。 |
| MS2724B | マイクロ波コンパクトスペクトラムアナライザ | 2017/10/31 | 01 | | ¥40,000 | 修理：バッテリー交換はお客様先で可能 校正：本体のみ、オプションは別途追加料金あり。 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|--|---------|---------|
| MT8222A | 基地局アナライザ | 2018/2/1 | 01 | | ¥40,000 | 校正：本体のみ |
| MT9082A | アクセスマスタ | 2018/4/30 | 03;04;07 | | | |
| MT9082A-050 | アクセスマスタ SMF 1.31um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9082A-051 | アクセスマスタ SMF 1.55um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9082A-052 | アクセスマスタ SMF 1.65um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9082A-053 | アクセスマスタ SMF 1.31/1.55um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥30,000 | |
| MT9082A-054 | アクセスマスタ SMF 1.55/1.65um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥30,000 | |
| MT9082A-055 | アクセスマスタ SMF 1.31/1.55/1.65um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥36,000 | |
| MT9082A-056 | アクセスマスタ SMF 1.31/1.49/1.55um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥36,000 | |
| MT9082A-057 | アクセスマスタ SMF 1.31/1.55/1.625um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥36,000 | |
| MT9082A-058 | アクセスマスタ SMF 1.31/1.49/1.55/1.625um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥42,000 | |
| MT9082A-059 | アクセスマスタ SMF 1.31/1.55/1.625/1.383um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥42,000 | |
| MT9082A-060 | アクセスマスタ SMF 1.49um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9082A-061 | アクセスマスタ SMF 1.625um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9082A-062 | アクセスマスタ SMF 0.78um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9082A-063 | アクセスマスタ MMF 0.85/1.3um & SMF 1.31/1.55um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥42,000 | |
| MT9082A-064 | アクセスマスタ MMF 0.85/1.3um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥30,000 | |
| MT9082A-065 | アクセスマスタ MMF 0.85um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9082A-068 | アクセスマスタ SMF 0.78/1.55um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥30,000 | |
| MT9083A | アクセスマスタ | 2018/4/30 | 03;04;07 | | | |
| MT9083A-050 | アクセスマスタ SMF 1.31um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9083A-051 | アクセスマスタ SMF 1.55um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9083A-052 | アクセスマスタ SMF 1.65um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9083A-053 | アクセスマスタ SMF 1.31/1.55um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥30,000 | |
| MT9083A-054 | アクセスマスタ SMF 1.55/1.65um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥30,000 | |
| MT9083A-055 | アクセスマスタ SMF 1.31/1.55/1.65um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥36,000 | |
| MT9083A-056 | アクセスマスタ SMF 1.31/1.49/1.55um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥36,000 | |
| MT9083A-057 | アクセスマスタ SMF 1.31/1.55/1.625um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥36,000 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|--|---------|------------------------------------------------------------|
| MT9083A-058 | アクセスマスタ SMF 1.31/1.49/1.55/1.625um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥42,000 | |
| MT9083A-059 | アクセスマスタ SMF 1.31/1.55/1.625/1.383um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥42,000 | |
| MT9083A-060 | アクセスマスタ SMF 1.49um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9083A-061 | アクセスマスタ SMF 1.625um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9083A-062 | アクセスマスタ SMF 0.78um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9083A-063 | アクセスマスタ MMF 0.85/1.3um & SMF 1.31/1.55um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥42,000 | |
| MT9083A-064 | アクセスマスタ MMF 0.85/1.3um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥30,000 | |
| MT9083A-065 | アクセスマスタ MMF 0.85um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥24,000 | |
| MT9083A-068 | アクセスマスタ SMF 0.78/1.55um OTDR | 2018/4/30 | 03;07 | | ¥30,000 | |
| MU120118B | 10 ギガビットイーサネットモジュール | 2018/4/1 | 01 | | ¥5,000 | 試験証明書発行機種 |
| MU150141A | 40G オプティカルユニット | 2017/10/1 | 01 | | ¥35,000 | MP1595A 用 ユニット |
| MU150142A | 40/43G エレクトロニカルユニット | 2017/10/1 | 01 | | ¥50,000 | MP1595A 用 ユニット 校正 : Opt-103 付の場合、校正内容は MU150149A と同等となります。 |
| MU150150A | 40G ユニット | 2017/10/1 | 01 | | ¥35,000 | |
| MU150151A | 40G オプティカルユニット | 2017/10/1 | 01 | | ¥35,000 | |

※1 記号コード

01 : 修理サポート・技術サポート中止、02 : 修理サポート制限、03 : 料金欄が空白の場合は実績サービスを適用、04 : 校正料金は実装ユニットまたは構成品による、05 : 校正対象外、06 : 修理対象外、07 : 修理サポート・技術サポート中止予定、08 : 校正サポート中止予定、09 : 校正サポート中止、AJ1 : 校正時基準周波数合わせこみ実施