

製品紹介

MG3681A

デジタル変調信号発生器

ソフトウェア バージョンマッチング表

アンリツ株式会社

Copyright©2005、アンリツ株式会社
許可なしに転載、複製することを禁じます。

2005年5月

MG3681A ソフトウェアバージョンマッチング表

下表は、ソフトウェアの最新のバージョンを示します。

形名	名称	最新バージョン
MG3681A	本体 ファームウェア	3.03
MU368060A *	AWGN ファームウェア	2.00
MX368011A	PDC ソフトウェア	1.01
MX368012A	GSM ソフトウェア	1.01
MX368031A	デバイステスト ソフトウェア	2.01
MX368033A	1xEV-DO ソフトウェア	2.01
MX368034A	PDC ソフトウェア	2.01
MX368035A	PHS ソフトウェア	2.01
MX368037A	STD-39 ソフトウェア	2.01
MX368037B	STD-T61 ソフトウェア	2.01
MX368037C	STD-T79 ソフトウェア	2.01
MX368037D	STD-T86 ソフトウェア	2.01
MX368041A *	W-CDMA ソフトウェア	2.11
MX368041B	W-CDMA ソフトウェア	2.11
MX368042A	IS-95 ソフトウェア	1.02

注意:

- MG3681A ファームウェアの 2.04 以上のバージョンからのアップグレードが対象です。
- ソフトウェアをアップグレードする場合には、最初に MG3681A ファームウェアをアップグレードしてください。
- 一部利用できないメモリカードがありますので、出荷時に各ソフトウェアが保存されていたメモリカードを利用してください。また、下記の動作確認済みのメモリカードもご利用いただけます。

【推奨メモリカード】

MG3681A 本体ファームウェア :

Sandisk 製 SDCFB-32-J60、FUJISOKU 製 CF15MA3-B-08 / JT32MA3-NT1 (ATA カード)

本体ファームウェアを除くソフトウェア : SanDisk 製 SDCFB-128-801 / SDCFB-256-801

- MU368060N をお持ちのお客様へ :
MU368060A と MU368060N は異なるファームウェアです。MU368060A を使用して MU368060N をバージョンアップすることはできません。
- MX368041A をお持ちのお客様へ :
MX368041B と MX368041A は異なるソフトウェアです。MX368041B を使用して MX368041A をアップグレードすることはできません。MX368041A のバージョンアップソフトウェアのご要求は、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

計測サポートセンター

TEL: 0120-827-221、FAX: 0120-542-425

受付時間 / 9:00~17:00、月~金曜日(当社休業日を除く)

E-mail: MDVPOST@cc.anritsu.co.jp

行(横)の組合せのバージョンにて動作いたします。

注意:

- MG3681A ファームウェアの 2.04 以上のバージョンからのアップグレードが対象です。
- ソフトウェアをアップグレードする場合には、最初に MG3681A ファームウェアをアップグレードしてください。

MG3681A 本体 ファームウェア	MU368060A AWGN ファームウェア
3.03 ~ 3.01	2.00
2.10 ~ 2.08	1.04 ~ 1.03

MG3681A 本体 ファームウェア	MX368042A IS-95 ソフトウェア
3.03 ~ 2.10	1.02
2.09 ~ 2.05	1.00

MG3681A 本体 ファームウェア	MX368012A GSM ソフトウェア
3.03 ~ 2.05	1.01 ~ 1.00

MG3681A 本体 ファームウェア	MX368041A/B W-CDMA ソフトウェア
3.03 ~ 2.10	2.11 ~ 2.05
2.09 ~ 2.08	2.04
2.07 ~ 2.04	2.03

MG3681A 本体 ファームウェア	MX368011A PDC ソフトウェア
3.03 ~ 2.05	1.01 ~ 1.00

MG3681A 本体 ファームウェア	MX368031A デバイステスト ソフトウェア	MX368033A 1xEV-DO ソフトウェア	MX368034A PDC ソフトウェア	MX368035A PHS ソフトウェア	MX368037A STD-39 ソフトウェア	MX368037B STD-T61 ソフトウェア	MX368037C STD-T79 ソフトウェア	MX368037D STD-T86 ソフトウェア
3.03 ~ 2.10	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
	2.00_1	2.00_1	2.00_1	2.00_1	2.00_1	2.00_1	2.00_1	
	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	1.03		1.02	1.04	1.00	1.00	1.00	
2.09	1.02 ~ 1.00	1.02 ~ 1.00	1.01 ~ 1.00	1.03 ~ 1.00				



お見積り、ご注文、修理などのお問い合わせは下記まで。記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

アンリツ株式会社

<http://www.anritsu.co.jp>

本社	TEL046-223-1111	〒243-8555	神奈川県厚木市恩名5-1-1
第1営業本部			
第1営業部	046-296-1202	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第2営業部	046-296-1202	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第2営業本部			
第1営業部	046-296-1203	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第2営業部	03-5320-3560	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
第3営業部	03-5320-3567	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
第3営業本部			
第1営業部	046-296-1205	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第2営業部	03-5320-3551	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
北海道支店	011-231-6228	060-0042	札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル
東北支店	022-266-6131	980-0811	仙台市青葉区一番町2-3-20 第3日本オフィスビル
関東支社	048-600-5651	330-0081	さいたま市中央区新都心4-1 FSKビル
東関東支店	029-825-2800	300-0034	土浦市港町1-7-23 ホービル1号館
千葉営業所	043-351-8151	261-0023	千葉市美浜区中瀬1-7-1 住友ケミカルエンジニアリングセンタービル
新潟支店	025-243-4777	950-0916	新潟市中央区米山3-1-63 マルヤマビル
東京支店(官公庁担当)	03-5320-3559	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
中部支社	052-582-7281	450-0002	名古屋市中区名駅3-22-4 みどり名古屋ビル
関西支社	06-6391-0111	532-0003	大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル
東大阪支店	06-6787-6677	577-0066	東大阪市高井田本通7-7-19 昌利ビル
中国支店	082-263-8501	732-0052	広島市東区光町1-10-19 日本生命光町ビル
四国支店	087-861-3162	760-0055	高松市観光通2-2-15 第2ダイヤビル
九州支店	092-471-7655	812-0016	福岡市博多区博多駅南1-3-11 博多南ビル


計測器の使用法、その他についてのお問い合わせは下記まで。

計測サポートセンター

TEL: 0120-827-221、FAX: 0120-542-425
受付時間 / 9:00 ~ 17:00、月 ~ 金曜日(当社休業日を除く)
E-mail: MDVPOST@cc.anritsu.co.jp

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

0704



本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。