

2016年3月吉日

お客様各位

アンリツ株式会社
アンリツカスタマーサポート株式会社

『電子計測器の修理・校正サービス料金』改定のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

『電子計測器の修理・校正サービス料金』を改定いたしますので、ご連絡申し上げます。主な改定内容は下記の通りです。また、詳細は次ページ以降をご覧ください。

当社では引き続き保守（修理・校正）サービスのお客様満足度の向上ならびに品質改善に努力してまいりますので、この度の改定にご理解の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 実施日：2016年4月1日（適用期間：2016年4月1日～2016年9月30日）

2. 主な改定内容

[修理・校正サービス]

修理・校正サービスの対象機種、サポート期間と料金の一部改定をいたします。
（詳細を次ページ以降に掲載）

- 修理・校正料金新規追加機種一覧
- 校正中止機種一覧 (2015年10月1日～2016年9月30日)
- 修理・技術サポート中止機種一覧 (2015年10月1日～2016年9月30日)
- 修理・技術サポート中止予定機種一覧 (2016年10月1日～)

※修理・校正のサポート期間・可否と料金について、下記URLにて参照いただけます。

URL : https://anritsu-sites.secure.force.com/wemectop/APC_CUS_030_RyokinKensaku

3. 改定内容に関するお問い合わせ先

アンリツ株式会社 担当営業部門、またはアンリツカスタマーサポート株式会社 営業部
TEL : 0120-214-012(046-296-6749) FAX : 046-225-8379
E-mail : APC-sales@anritsu.com

以上

修理／校正料金 新規追加設定機種

形名	品名	修理料金 (円)	校正料 金(円)	記号コード ※1	修理サポ ート中止年月	備考
37269D-修理	ベクトルネットワークアナライザ	80,000		07	2017-07-01	修理:BB-RAMバッテリー交換によるデータ再取得
37297D-修理	ベクトルネットワークアナライザ	80,000		07	2017-07-01	修理:BB-RAMバッテリー交換によるデータ再取得
37347D-修理	ベクトルネットワークアナライザ	80,000		07	2017-07-01	修理:BB-RAMバッテリー交換によるデータ再取得
37369D-修理	ベクトルネットワークアナライザ	80,000		07	2017-07-01	修理:BB-RAMバッテリー交換によるデータ再取得
37397D-修理	ベクトルネットワークアナライザ	80,000		07	2017-07-01	修理:BB-RAMバッテリー交換によるデータ再取得
MS2711D-修理2	ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	80,000		07	2018-07-01	修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MS2711E-修理2	スペクトラムマスタ	80,000				修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MS2712E-修理2	スペクトラムマスタ	80,000				修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MS2713E-修理2	スペクトラムマスタ	80,000				修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MS2720T-修理2	スペクトラムマスタ	80,000				修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MS2721B-修理2	マイクロ波コンパクトスペクトラムアナライザ	80,000		07	2020-03-31	修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MS2722C-修理2	マイクロ波コンパクトスペクトラムアナライザ	80,000		07	2020-03-31	修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MS2723B-修理2	マイクロ波コンパクトスペクトラムアナライザ	80,000		07	2017-10-31	修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MS2723C-修理2	マイクロ波コンパクトスペクトラムアナライザ	80,000		07	2020-03-31	修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MS2724B-修理2	マイクロ波コンパクトスペクトラムアナライザ	80,000		07	2017-10-31	修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MS2724C-修理2	マイクロ波コンパクトスペクトラムアナライザ	80,000		07	2020-03-31	修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MS2725C-修理2	マイクロ波コンパクトスペクトラムアナライザ	80,000		07	2020-03-31	修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MS2726C-修理2	マイクロ波コンパクトスペクトラムアナライザ	80,000		07	2020-03-31	修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MS8911B-修理2	デジタル放送フィールドアナライザ	80,000		07	2020-03-31	修理:FAN、コネクタ、外筐、LCDプロテクタ、カードイジェクタ、いずれか1箇所交換。
MT8821C	シングルフォン用ラジオコミュニケーションアナライザ		130,000	03		

※1 記号コード 01:修理サポート・技術サポート中止、02:修理サポート制限、03:料金欄が空白の場合 実績サービスを適用
 04:校正料金は実装ユニットまたは構成品による、05:校正対象外、06:修理対象外
 07:修理サポート・技術サポート中止予定、08:校正サポート中止予定、09:校正サポート中止
 AJ1:校正時基準周波数合わせこみ実施

修理／校正料金 新規追加設定機種

形名	品名	修理料金 (円)	校正料 金(円)	記号コード ※1	修理サポ ート中止年月	備考
MT8821C- X12	パラレルフォン用ラジオコミュニ ケーションアナライザ		220,000	03		
MT8852B- 修理2	Bluetooth EDRテストセット	80,000				修理:バックアップ用バッテリー交換
S331D-修 理2	サイトマスタ(Site Master)	80,000		07	2019-09-28	修理:コネクタ、外筐、いずれか1箇所 交換。
S331E-修理 2	サイトマスタ(Site Master)	80,000				修理:コネクタ、外筐、いずれか1箇所 交換。
S332D-修 理2	サイトマスタ(Site Master)	80,000		07	2008-10-01	修理:コネクタ、外筐、いずれか1箇所 交換。
S332E-修理 2	サイトマスタ(Site Master)	80,000				修理:コネクタ、外筐、いずれか1箇所 交換。

※1 記号コード 01:修理サポート・技術サポート中止、02:修理サポート制限、03:料金欄が空白の場合 実績サービスを適用
04:校正料金は実装ユニットまたは構成部品による、05:校正対象外、06:修理対象外
07:修理サポート・技術サポート中止予定、08:校正サポート中止予定、09:校正サポート中止
AJ1:校正時基準周波数合わせこみ実施

修理/校正料金 新規追加設定機種

校正サポート中止一覧

形名	校正サポート中止 年月日
MH930A	2015-10-01
MH931A	2015-10-01
MH932A	2015-10-01
MP1590B-31	2016-02-04
MD1302A	2016-04-01
ME310A	2016-04-01
ME320A	2016-04-01
ME325A	2016-04-01
ME325E	2016-04-01
ME325G	2016-04-01

修理・技術サポート中止一覧 2015-10 ~ 2016-9

形名	修理サポート中止 年月日
ML2419A	2015-10-01
ML2487A	2015-10-01
ML2488A	2015-10-01
ML524B	2015-10-01
ML69B	2015-10-01
MN938A	2015-10-01
MN95D	2015-10-01
MN9604C	2015-10-01
MN9604D	2015-10-01
MN9605C	2015-10-01
MP0108A	2015-10-01
MP0111A	2015-10-01
MP0112A	2015-10-01
MP0113A	2015-10-01
MP0121A	2015-10-01
MP0122A	2015-10-01
MP0122B	2015-10-01
MP0123A	2015-10-01
MP0131A	2015-10-01
MP1570A	2015-10-01
MP1590B-31	2015-10-01
MT8815A	2015-10-01
MU120101A	2015-10-01
MU120102A	2015-10-01
MU120103A	2015-10-01
MU120103B	2015-10-01
MU120104A	2015-10-01
MU120104B	2015-10-01
MU120105A	2015-10-01
MU120106A	2015-10-01
MU120119A	2015-10-01
MU120120A	2015-10-01
MU150000A	2015-10-01
MU150001A	2015-10-01

形名	修理サポート中止 年月日
MU150001B	2015-10-01
MU150002A	2015-10-01
MU150005A	2015-10-01
MU150006A	2015-10-01
MU150007A	2015-10-01
MU150008A	2015-10-01
MU150009A	2015-10-01
MU150010A	2015-10-01
MU150011A	2015-10-01
S251C	2015-10-01
MH5112A	2015-10-01
MS4624B	2015-12-31
MS4624D	2015-12-31
MS4623B	2015-12-31
MS4623D	2015-12-31
3656B	2015-12-31
MP1026A	2016-01-01
MG3633A	2016-04-01
3650-1	2016-04-01
3650-1	2016-04-01
3652	2016-04-01
3652-1	2016-04-01
3654C	2016-04-01
3654C-1	2016-04-01
MS9710B	2016-04-01
MS9710C	2016-04-01
MS9720A	2016-04-01
MS9780A	2016-04-01
MU903403A	2016-04-01
MW9034A	2016-04-01

修理・技術サポート中止予定一覧

形名	修理サポート中止年月日	形名	修理サポート中止年月日	形名	修理サポート中止年月日
MT8212B	2016-10-01	MS2724B-541,542	2017-10-31	MG3681A用MX368034A	2018-04-01
S332D	2016-10-01	MS2723B-040,041	2017-10-31	MG3681A用MX368035A	2018-04-01
MT8212B-031	2016-10-01	MS2723B-042,043	2017-10-31	MG3681A用MX368036A	2018-04-01
MT8212B-042,043	2016-10-01	MS2723B-044,045	2017-10-31	MG3681A用MX368037A	2018-04-01
MT8212B-062,063	2016-10-01	MS2723B-044,065	2017-10-31	MG3681A用MX368037B	2018-04-01
S312D	2016-10-01	MS2723B-046,047	2017-10-31	MG3681A用MX368037C	2018-04-01
S312D-031	2016-10-01	MS2723B-062,063	2017-10-31	MG3681A用MX368041B	2018-04-01
S332D-031	2016-10-01	MS2724B-030	2017-10-31	MG3681A用MX368011A	2018-04-01
MS75B	2017-04-01	MS2723B-066,067	2017-10-31	MG3681A用MX368012A	2018-04-01
N-TS-386(MS75B)	2017-04-01	MS2723B-031	2017-10-31	MG3681A用MX368031A	2018-04-01
MG3692B	2017-05-05	MS2723B-541,542	2017-10-31	MG3681A用MX368033A	2018-04-01
MG3694B	2017-05-05	MS2724B	2017-10-31	MG3681A用MX368042A	2018-04-01
MG3691B	2017-05-05	MS2723B	2017-10-31	MG3681A用MX368037D	2018-04-01
MG3693B	2017-05-05	MS2026B	2018-01-01	MG3681A	2018-04-01
MG3695B	2017-05-05	MS2028B	2018-01-01	MG8940A	2018-04-01
MG3696B	2017-05-05	MS2026B-031	2018-01-01	MS2034A-031	2018-04-01
37397D	2017-07-01	MS2028B-031	2018-01-01	MS2036A-031	2018-04-01
37247D	2017-07-01	MT8222A	2018-02-01	MS2024A-031	2018-04-01
37269D	2017-07-01	MT8222A-031	2018-02-01	MS2026A-031	2018-04-01
37297D	2017-07-01	MT8222A-040,041	2018-02-01	MS2681A	2018-06-01
37347D	2017-07-01	MT8222A-042,043	2018-02-01	MX268101A	2018-06-01
37369D	2017-07-01	MT8222A-044,065	2018-02-01	MX268102A	2018-06-01
MG724E1	2017-10-01	MT8222A-046,047	2018-02-01	MX268105A	2018-06-01
MG724E	2017-10-01	MT8222A-062,063	2018-02-01	MX268301A	2018-06-01
MG724G	2017-10-01	MS2034A	2018-04-01	MX268302A	2018-06-01
ML2530A	2017-10-01	MS2024A	2018-04-01	MX268330A	2018-06-01
MS2724B-031	2017-10-31	MS2026A	2018-04-01	MX268104A	2018-06-01
MS2724B-040,041	2017-10-31	MS2036A	2018-04-01	MX268101B	2018-06-01
MS2724B-042,043	2017-10-31	MP1026B	2018-04-01	MX268103A	2018-06-01
MS2724B-044,045	2017-10-31	MG3681A用MU368060A	2018-04-01	MS2681A-08	2018-06-01
MS2724B-044,065	2017-10-31	MG3681A用MU368060N	2018-04-01		
MS2724B-046,047	2017-10-31	MG3681A用MU368020A	2018-04-01		
MS2724B-062,063	2017-10-31	MG8940A用MU894010A	2018-04-01		
MS2724B-066,067	2017-10-31				

形名	修理サポート中止 年月日
MS2681A-38	2018-06-01
MS2711D	2018-07-01
ML8720C	2018-07-21
MX872004C	2018-07-21
ML8720C-03	2018-07-21
ML8720C-23	2018-07-21
MX874002B	2018-07-21
ML8740B	2018-07-21
ML8740B-001	2018-07-21
ML8740B-101	2018-07-21
3651-1	2018-11-09
3656	2018-11-09
3653	2018-11-09
3651	2018-11-09
MS2717B	2019-03-31
MS2719B	2019-03-31
MS2718B	2019-03-31
MS2717B opt40-41	2019-03-31
MS2717B opt42-43	2019-03-31
MS2717B opt44-45	2019-03-31
MS2717B opt44-65	2019-03-31
MS2717B opt46-47	2019-03-31
MS2717B opt62-63	2019-03-31
MS2717B opt66-67	2019-03-31
S331D	2019-09-28
S331D(Calキット/校正モジュール校正付)	2019-09-28
S331D(Calキット校正付)	2019-09-28
S311D	2019-09-28
S311D-031	2019-09-28
S332C(Calキット校正付)	2019-09-28
S332B(Calキット校正付)	2019-09-28

形名	修理サポート中止 年月日
S332D(Calキット校正付)	2019-09-28
S332C(Calキット/校正モジュール校正付)	2019-09-28
S332D(Calキット/校正モジュール校正付)	2019-09-28
S331D-031	2019-09-28
ML8741B	2019-10-30
ML8741B-002	2019-10-30
MX876109A	2019-10-30
ML8741B-102	2019-10-30
MU876003A	2019-10-30
MX874100B	2019-10-30
ML8741B-002用 MX874100B	2019-10-30
ML8741B-102用 MX874100B	2019-10-30
MX874103B	2019-10-30
ML8741B-002用 MX874103B	2019-10-30
ML8741B-102用 MX874103B	2019-10-30
MX874104B	2019-10-30
ML8741B-002用 MX874104B	2019-10-30
ML8741B-102用 MX874104B	2019-10-30
MT8820B-パッケージ校正	2019-11-01
MT8820B-パッケージ校正	2019-11-01
MT8820B-パッケージ校正	2019-11-01
MT8820B-パッケージ校正	2019-11-01
MT8815B用 MX882031C	2019-11-01
3750R	2020-01-02
3753-75R	2020-01-02
3753R	2020-01-02
37269E	2020-01-02
37297E	2020-01-02
37369E	2020-01-02
MS8911B	2020-03-31

形名	修理サポート中止 年月日
MS8911B用 MS8911B-030	2020-03-31
MS8911B用 MS8911B-032	2020-03-31
MS2725C-044,045	2020-03-31
MS2726C-046,047	2020-03-31
MS2724C-031	2020-03-31
MS2726C-062,063	2020-03-31
MS2726C-066,067	2020-03-31
MS2726C-541,542,543	2020-03-31
MS2726C-551,552	2020-03-31
MS2725C-042,043	2020-03-31
MS2725C-040,041	2020-03-31
MS2725C-031	2020-03-31
MS2724C-551,552	2020-03-31
MS2724C-541,542,543	2020-03-31
MS2724C-066,067	2020-03-31
MS2723C	2020-03-31
MS2725C	2020-03-31
MS2724C	2020-03-31
MS2722C	2020-03-31
MS2726C	2020-03-31
MS2724C-040,041	2020-03-31
MS2724C-042,043	2020-03-31
MS2724C-044,045	2020-03-31
MS2724C-044,065	2020-03-31
MS2724C-046,047	2020-03-31
MS2724C-062,063	2020-03-31
MS2721B	2020-03-31
MS2725C-044,065	2020-03-31
MS2723C-031	2020-03-31
MS2725C-046,047	2020-03-31
MS2723C-040,041	2020-03-31
MS2725C-062,063	2020-03-31
MS2723C-042,043	2020-03-31
MS2725C-066,067	2020-03-31

形名	修理サポート中止 年月日
MS2723C-044,045	2020-03-31
MS2725C-541,542,543	2020-03-31
MS2723C-044,065	2020-03-31
MS2725C-551,552	2020-03-31
MS2723C-046,047	2020-03-31
MS2726C-031	2020-03-31
MS2723C-062,063	2020-03-31
MS2726C-040,041	2020-03-31
MS2723C-066,067	2020-03-31
MS2726C-042,043	2020-03-31
MS2723C-541,542,543	2020-03-31
MS2726C-044,045	2020-03-31
MS2723C-551,552	2020-03-31
MS2726C-044,065	2020-03-31
ML73B	2020-04-01
MG3641A	2020-04-01
MG3642A	2020-04-01
MG3700A	2020-06-01
MT8510B	2020-07-01
MA8120C	2020-07-01
MS4644A	2020-09-30
MS4647A	2020-09-30
MS4642A	2020-09-30
MS4645A	2020-09-30
MX860806A	2020-12-01
MX860906A	2020-12-01
MX860951A	2020-12-01
MX860921A	2020-12-01
MS8608A-08	2020-12-01
MS8609A-08	2020-12-01
MS8609A-33	2020-12-01
MX860902A	2020-12-01
MX860903A	2020-12-01
MX860904A	2020-12-01
MX860905A	2020-12-01

形名	修理サポート中止 年月日
MX860930A	2020-12-01
MX860807A	2020-12-01
MX860907A	2020-12-01
MX860802A	2020-12-01
MX860803A	2020-12-01
MS2687B	2020-12-01
MS8608A	2020-12-01
MS8609A	2020-12-01
MX860820A	2020-12-01
MX268730A	2020-12-01
MX860901A	2020-12-01
MS2687B-21	2020-12-01
MX860901B	2020-12-01
MX860804A	2020-12-01
MX860805A	2020-12-01
MX268702A	2020-12-01
MX860950A	2020-12-01
MX860850A	2020-12-01
MX860801A	2020-12-01
MX860920A	2020-12-01
MX860830A	2020-12-01
MX860801B	2020-12-01
S810D-031	2021-02-28
S820D-031	2021-02-28
S810D	2021-02-28
S820D	2021-02-28
MS4630B	2021-04-01
MG724G11	2021-04-01
MS4630B opt12-校正	2021-04-01
MG724G1	2021-04-01
MG724G12	2021-04-01
MG724E11	2021-04-01
MG724E12	2021-04-01
MP8931A	2021-07-01
MP8931A OPT01	2021-07-01

形名	修理サポート中止 年月日
MS8901A	2021-09-01
MX890110A	2021-09-01
MX890120A	2021-09-01
MX890120B	2021-09-01
MX890110B	2021-09-01
MX890121A	2021-09-01
MX890111A	2021-09-01
MS8901A-21,41	2021-09-01
MX890140A	2021-09-01

形名

修理サポート中止
年月日

形名

修理サポート中止
年月日

形名

修理サポート中止
年月日