

2018年3月吉日

お客様各位

アンリツ株式会社
アンリツカスタマーサポート株式会社

『電子計測器の修理・校正サービス料金』改定のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。『電子計測器の修理・校正サービス料金』を改定いたしますので、ご連絡申し上げます。主な改定内容は下記の通りです。また、詳細は次ページ以降をご覧ください。

当社では引き続き保守（修理・校正）サービスのお客様満足度の向上ならびに品質改善に努力してまいりますので、この度の改定にご理解の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 実施日：2018年4月1日

2. 主な改定内容

[修理・校正サービス]

修理・校正サービスの対象機種、サポート期間と料金の一部改定をいたします。

- ① 修理・校正サービスの変更
- ② 修理・校正料金新規追加機種一覧
- ③ 校正中止機種一覧 (2017年10月1日～2018年4月1日)
- ④ 修理・技術サポート中止機種一覧 (2017年10月1日～2019年3月31日)

3. お問い合わせ先

アンリツ株式会社 担当営業部門、またはアンリツカスタマーサポート株式会社 営業推進部

TEL：0120-214-012(046-296-6749) FAX：046-225-8379

E-mail：APC-sales@anritsu.com

以上

①修理・校正サービスの変更

■修理・校正料金の変更

この度、下記の事情により、修理・校正料金の改訂をさせていただくことと致しました。今後、より一層の安心、安定のサービス維持、向上を目指すとともに、料金の合理性強化に努めて参ります。下記にご案内申し上げますので何とぞご理解、ご協力の程をお願い申し上げます。

1. 理由：

長期間料金変更することなく維持して参りましたが人件費、部材費の上昇と運送費の高騰により修理・校正料金の改定をお願いするものであります。

2. 改定内容：

現行の料金体系をベースとして校正・修理料金から2～10%アップの改定となっております。

3. 適用時期：

①修理料金の変更：2018年4月1日以降のご依頼分から適用。

②校正料金の変更：2018年7月1日以降のご依頼分から適用。

※適用前に見積を提出している案件は、見積に従います。

また、7月1日以降の校正料金については、お見積をご依頼ください。

■修理サービスの変更

修理サポート期間について：

修理サポート中止後3年以内のアンリツ製品について、修理診断を行い可能な範囲で修理サポートさせていただきますが、修理サポート中止後3年以上経過しているアンリツ製品も可能な範囲で修理サポート対応させていただきます。修理対応については、ご相談ください。

修理の点検診断料について：

下記の通り、修理の点検診断料を改定させていただきます。

・修理サポート期間内： 新：20,000円（旧：10,000円）

・修理サポート中止後： 新：34,000円（旧：24,000円）

適用：2018年4月1日から適用

■修理、校正報告書フォーマットの変更

ソフトウェアのバージョンアップ等弊社ならではのサービスや作業内容の充実をはかり、実施事項をわかりやすく記載致します。

■校正サービスの変更

- ・校正証明書再発行の無償化（旧再発行料金：5,000円/部）

※再発行は、弊社保管期限内（標準校正等：5年、登録検査等校正：6年）の対応となります。

ただし、他社への校正依頼品の校正証明書は、除きます。

- ・出張校正の対応について

出張サービスは、校正料金が、一回一か所あたり 最低：100,000円（出張者経費を除く）の場合、受託させていただきます。

料金が合計：100,000円に満たない場合は、100,000円を適用させていただきます。

- ・校正時の機器不具合の対応

- ①校正ができず、機器返却の場合（電源投入不可等の現象）：

受入診断料（10,000円）を申し受けます。

- ②校正実施後、機器の不具合が判明し、校正証明書未発行で機器返却の場合：

点検診断料（20,000円）または校正料金の安い方を申し受けます

- ・ループアンテナ（MP414A/Bを含む）のEMCアンテナ校正（基準電界法）サービスの終了
校正設備によりループアンテナの基準電界法によるEMCアンテナ校正を提供できなくなりました。ただし、置換法によるEMCアンテナ校正は対応可能です。

適用：2018年4月1日から適用

■機器引取日当日の引取の中止あるいは変更について

引取中止（変更）のご連絡が、引取日の当日の場合には、所定のキャンセル料金（5,000円）を申し受けます。機器引取の変更が必要な場合、お早目にご連絡をお願いします。

適用：2018年4月1日から適用

②修理・校正料金新規追加機種一覧

形名	品名	記号コード	修理料金	校正料金	備考
MP1900A	シグナルクオリティアナライザ-R	03	--	20,000	
MU195020A	21G/32G bit/s SI PPG	03	--	100,000	
MU195040A	21G/32G bit/s SI ED	03	--	120,000	校正：試験証明書発行機種。個別トレーサビリティチャート発行不可。
MU195050A	Noise Generator	03	--	100,000	
MS2760A	スペクトラムマスタ	03	--	--	米国での修理・校正
MS2850A	シグナルアナライザ	03	--	360,000	
MT8862A	ワイヤレスコネクティビティテストセット	03	--	170,000	
MA2700A	インターフェアレンス・ハンター	03;06	--	70,000	校正：option25 搭載のハンドヘルド測定器本体が必要

※1 記号コード

01：修理サポート・技術サポート中止、02：修理サポート制限、03：料金欄が空白の場合は実績サービスを適用、04：校正料金は実装ユニットまたは構成品による、05：校正対象外、06：修理対象外、07：修理サポート・技術サポート中止予定、08：校正サポート中止予定、09：校正サポート中止、AJ1：校正時基準周波数合わせこみ実施

③校正中止機種一覧

(2017年10月1日～2018年4月1日)

形名	品名	校正サポ ート中止	記号コー ド	備考
MG311A/B	ビデオ信号発生器	2018/4/1	01;09	
MG6301A/B/C	デジタルビデオジェネレータ	2018/4/1	01;09	
MG6501A	ビデオパターンジェネレータ	2018/4/1	01;09	
MG9637A/38A	波長可変光源	2018/4/1	01;09	
MH321A	変調正弦 2 乗発生部	2018/4/1	01;09	
MH322A	T・2T/DG・DP 発生部	2018/4/1	01;09	
MH323A/B	マルチバースト発生器	2018/4/1	01;09	
MH324A	テストパターン発生器	2018/4/1	01;09	
MH325A	カラーバー発生部	2018/4/1	01;09	
MH347B	SIN2&DG・DP ジェネレータ	2018/4/1	01;09	
MH369A	ビデオ信号極性切替器	2018/4/1	01;09	
MP1630A/B	デジタルデータアナライザ	2018/4/1	01;09	
MP9677B	E/O,O/E コンバータ	2018/4/1	01;09	
MS321A	カラーゲインディレイ試験器	2018/4/1	01;09	
MS322A/B	DG・DP 測定器	2018/4/1	01;09	
MS349D/E	ビデオシグナルアナライザ	2018/4/1	01;09	
MS6301B/B5/C/K/L	ビデオシグナルアナライザ	2018/4/1	01;09	

※1 記号コード

01：修理サポート・技術サポート中止、02：修理サポート制限、03：料金欄が空白の場合は実績サービスを適用、04：校正料金は実装ユニットまたは構成品による、05：校正対象外、06：修理対象外、07：修理サポート・技術サポート中止予定、08：校正サポート中止予定、09：校正サポート中止、AJ1：校正時基準周波数合わせこみ実施

④修理・技術サポート中止機種一覧

(2017年10月1日～2019年3月31日)

形名	品名	修理サポート中止	記号コード	修理料金	校正料金	備考
3651	GPC-7 校正キット	2018/11/9	07	¥159,000	¥48,000	
3651-1	GPC-7 校正キット	2018/11/9	07	¥159,000	¥48,000	
3653	N コネクタ校正キット	2018/11/9	07	¥173,000	¥48,000	
3656	W1 校正キット	2018/11/9	03;07		¥280,000	校正：USA 校正
50LTS3456BC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥40,000	
50LTS3456BS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥36,000	
50LTS3456BS-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥36,000	
50LTS3456OC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥40,000	
50LTS3456OC-ASC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥40,000	
50LTS3456OC-UFC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥40,000	
50LTS3456OS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥37,000	
50LTS3456XC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥39,000	
50LTS3456XS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥36,000	
50LTS345BC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥37,000	
50LTS345BC-ASC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥37,000	
50LTS345BS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥34,000	
50LTS345BS-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥34,000	
50LTS345OC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥37,000	
50LTS345OS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥34,000	
50LTS345OS-UFC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥34,000	
50LTS345OS-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥34,000	
50LTS345XC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥36,000	
50LTS345XS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥33,000	

50LTS345XS-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥33,000	
50LTS356BC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥37,000	
50LTS356BS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥34,000	
50LTS356BS-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥34,000	
50LTS356OC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥37,000	
50LTS356OS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥34,000	
50LTS356XC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥36,000	
50LTS356XS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥33,000	
50LTS35BC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥34,000	
50LTS35BC-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥34,000	
50LTS35BS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥31,000	
50LTS35BS-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥31,000	
50LTS35OC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥34,000	
50LTS35OC-ASC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥34,000	
50LTS35OC-UFC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥34,000	
50LTS35OS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥31,000	
50LTS35XC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥33,000	
50LTS35XC-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥33,000	
50LTS35XS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥30,000	
50LTS35XS-UFC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥30,000	
50LTS35XS-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥30,000	
50LTS8335BC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥40,000	
50LTS8335BC-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥40,000	
50LTS8335BS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥37,000	
50LTS8335BS-UFC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥37,000	
50LTS8335BS-ULC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥37,000	
50LTS8335BS-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥37,000	
50LTS8335OC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥40,000	
50LTS8335OC-ASC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥40,000	

50LTS8335OC-UFC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥40,000	
50LTS8335OC-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥40,000	
50LTS8335OS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥37,000	
50LTS8335OS-UFC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥37,000	
50LTS8335OS-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥37,000	
50LTS8335XC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥39,000	
50LTS8335XS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥36,000	
50LTS8335XS-UFC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥36,000	
50LTS8335XS-ULC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥36,000	
50LTS8335XS-USC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥36,000	
50LTS8335XS-UST	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥36,000	
50LTS8335XXXXXV	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥36,000	
50LTS8335XXXXXX	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥36,000	
50LTS83XC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥33,000	
50LTS83XS	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥33,000	
50LTS83XS-UFC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥33,000	
50LTS83XS-ULC	CMA50 光ロステストセット	2018/4/1	01		¥33,000	
50PM1000	CMA50 パワーメータ	2018/4/1	01		¥18,000	
50PM1000C	CMA50 パワーメータ	2018/4/1	01		¥24,000	
50PM1000XXX	CMA50 パワーメータ	2018/4/1	01		¥18,000	
50PMC	CMA50 パワーメータ	2018/4/1	01		¥24,000	
50PMC-FC	CMA50 パワーメータ	2018/4/1	01		¥24,000	
50PMC-LC	CMA50 パワーメータ	2018/4/1	01		¥24,000	
50PMC-SC	CMA50 パワーメータ	2018/4/1	01		¥24,000	
50PMS	CMA50 パワーメータ	2018/4/1	01		¥18,000	
50PMS-FC	CMA50 パワーメータ	2018/4/1	01		¥18,000	
50PMS-LC	CMA50 パワーメータ	2018/4/1	01		¥18,000	
50PMS-SC	CMA50 パワーメータ	2018/4/1	01		¥18,000	
5665-000-XTA	CMA5000 XTA モジュール	2018/4/1	01		¥40,000	

MD1235A	100G アナライザ	2017/10/1	01;03			
ME7828A	ブロードバンドベクトルネットワークアナライザ	2018/7/1	03;07			
MG3612A	校正信号発生器	2017/10/1	01		¥50,000	
MG3681A	デジタル変調信号発生器	2018/4/1	01;AJ1		¥64,000	
MU368010A	TDMA 変調ユニット	2018/4/1	01			修理：本体修理料金に含まれる。 校正：校正料金はソフトに含まれる。
MU368020A	CDMA 変調ユニット	2018/4/1	01		¥24,000	修理：本体修理料金に含まれる。
MU368030A	ユニバーサル変調ユニット	2018/4/1	01			修理：本体修理料金に含まれる。 校正：校正料金はソフトに含まれる。
MU368040A	CDMA 変調ユニット	2018/4/1	01			修理：本体修理料金に含まれる。 校正：校正料金はソフトに含まれる。
MU368060A	ノイズ発生ユニット	2018/4/1	01		¥18,000	修理：本体修理料金に含まれる。
MU368060N	ノイズ発生ユニット	2018/4/1	01		¥18,000	修理：本体修理料金に含まれる。
MG724E	信号発生器	2017/10/1	01		¥17,000	
MG724E1	信号発生器	2017/10/1	01		¥17,000	
MG724G	信号発生器	2017/10/1	01		¥17,000	
MG724G1	信号発生器	2017/10/1	01		¥17,000	
MG8940A	デジタル放送信号発生器	2018/4/1	01;AJ1		¥60,000	校正：オプション 02 含む
MU894010A	ISDB-T 伝送路符号化ユニット	2018/4/1	01		¥24,000	
MU894010T	ISDB-T 伝送路符号化ユニット	2018/4/1	01		¥24,000	
MG8940T	デジタル放送信号発生器	2018/4/1	01		¥60,000	校正：オプション 02,15 含む
ML2530A	校正用受信機	2017/10/1	01		¥80,000	
ML8720C	エリアテスタ	2018/7/21	02;04;07	¥104,000	¥80,000	
ML8720C-03	2 周波数測定機能	2018/7/21	04;06		¥36,000	
ML8720C-23	2 周波数測定機能後付	2018/7/21	04;06		¥36,000	
ML8740B	エリアスキャナ	2018/7/21	02;04;07	¥104,000	¥80,000	
ML8740B-001	2 周波数測定機能	2018/7/21	04;06		¥36,000	
ML8740B-101	2 周波数測定機能後付	2018/7/21	04;06		¥36,000	
MP1026B	アイパターンアナライザ	2018/4/1	01		¥100,000	

MP1596A	40G SDH/SONET アナライザ	2017/10/1	01;04		¥15,000	校正：本体のみ、構成ユニットは除く
MP640A	分岐器	2018/9/1	02;07	¥39,000	¥25,000	
MS2024A	VNA Master	2018/4/1	01		¥35,000	バッテリー交換はお客様先で可能
MS2026A	VNA Master	2018/4/1	01		¥35,000	バッテリー交換はお客様先で可能
MS2026B	VNA Master	2018/1/1	01		¥50,000	バッテリー交換はお客様先で可能
MS2028B	VNA Master	2018/1/1	01		¥50,000	バッテリー交換はお客様先で可能
MS2034A	VNA Master	2018/4/1	01		¥70,000	バッテリー交換はお客様先で可能
MS2036A	VNA Master	2018/4/1	01		¥70,000	バッテリー交換はお客様先で可能
MS2661C	スペクトラムアナライザ	2018/10/31	03;07	¥125,000	¥55,000	校正：オプション 08 付は追加料金あり
MS2661G	スペクトラムアナライザ	2018/10/31	03;07	¥125,000	¥55,000	
MS2661N	スペクトラムアナライザ	2018/10/31	03;07	¥125,000	¥55,000	
MS2663C	スペクトラムアナライザ	2018/10/31	07	¥140,000	¥55,000	校正：オプション 08 付は追加料金あり
MS2665C	スペクトラムアナライザ	2018/10/31	07	¥145,000	¥69,000	
MS2667C	スペクトラムアナライザ	2018/10/31	07	¥155,000	¥69,000	
MS2668C	スペクトラムアナライザ	2018/10/31	07	¥170,000	¥69,000	
MS2681A	スペクトラムアナライザ	2018/6/1	02;07;AJ1	¥105,000	¥60,000	
MS2711D	ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	2018/7/1	02;03;07		¥35,000	バッテリー交換はお客様先で可能。 機械番号～447001 以前の Unit は修理サポート中止
MS2711D-修理	ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	2018/7/1	02;05;07	¥85,000		修理：LCD のみの交換。 機械番号～447001 以前の Unit は修理サポート中止
MS2711D-修理 2	ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	2018/7/1	07	¥85,000		修理：FAN、コネクタ、外筐、LCD プロテクタ、カード イジェクタ、いずれか 1 箇所交換。 機械番号～447001 以前の Unit は修理サポート中止
MS2717B	マイクロ波スペクトラムアナライザ	2019/3/31	03;07		¥40,000	校正：本体のみ
MS2718B	マイクロ波スペクトラムアナライザ	2019/3/31	03;07		¥40,000	
MS2719B	マイクロ波スペクトラムアナライザ	2019/3/31	03;07		¥40,000	
MS2723B	マイクロ波コンパクトスペクトラムアナライザ	2017/10/31	01		¥40,000	修理：バッテリー交換はお客様先で可能 校正：本体のみ、オプションは別途追加料金あり。
MS2724B	マイクロ波コンパクトスペクトラムアナライザ	2017/10/31	01		¥40,000	修理：バッテリー交換はお客様先で可能 校正：本体のみ、オプションは別途追加料金あり。

MT8222A	基地局アナライザ	2018/2/1	01		¥40,000	校正：本体のみ
MT9082A	アクセスマスタ	2018/4/30	03;04;07			
MT9082A-050	アクセスマスタ SMF 1.31um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9082A-051	アクセスマスタ SMF 1.55um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9082A-052	アクセスマスタ SMF 1.65um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9082A-053	アクセスマスタ SMF 1.31/1.55um OTDR	2018/4/30	03;07		¥30,000	
MT9082A-054	アクセスマスタ SMF 1.55/1.65um OTDR	2018/4/30	03;07		¥30,000	
MT9082A-055	アクセスマスタ SMF 1.31/1.55/1.65um OTDR	2018/4/30	03;07		¥36,000	
MT9082A-056	アクセスマスタ SMF 1.31/1.49/1.55um OTDR	2018/4/30	03;07		¥36,000	
MT9082A-057	アクセスマスタ SMF 1.31/1.55/1.625um OTDR	2018/4/30	03;07		¥36,000	
MT9082A-058	アクセスマスタ SMF 1.31/1.49/1.55/1.625um OTDR	2018/4/30	03;07		¥42,000	
MT9082A-059	アクセスマスタ SMF 1.31/1.55/1.625/1.383um OTDR	2018/4/30	03;07		¥42,000	
MT9082A-060	アクセスマスタ SMF 1.49um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9082A-061	アクセスマスタ SMF 1.625um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9082A-062	アクセスマスタ SMF 0.78um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9082A-063	アクセスマスタ MMF 0.85/1.3um & SMF 1.31/1.55um OTDR	2018/4/30	03;07		¥42,000	
MT9082A-064	アクセスマスタ MMF 0.85/1.3um OTDR	2018/4/30	03;07		¥30,000	
MT9082A-065	アクセスマスタ MMF 0.85um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9082A-068	アクセスマスタ SMF 0.78/1.55um OTDR	2018/4/30	03;07		¥30,000	
MT9083A	アクセスマスタ	2018/4/30	03;04;07			
MT9083A-050	アクセスマスタ SMF 1.31um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9083A-051	アクセスマスタ SMF 1.55um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9083A-052	アクセスマスタ SMF 1.65um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9083A-053	アクセスマスタ SMF 1.31/1.55um OTDR	2018/4/30	03;07		¥30,000	
MT9083A-054	アクセスマスタ SMF 1.55/1.65um OTDR	2018/4/30	03;07		¥30,000	
MT9083A-055	アクセスマスタ SMF 1.31/1.55/1.65um OTDR	2018/4/30	03;07		¥36,000	
MT9083A-056	アクセスマスタ SMF 1.31/1.49/1.55um OTDR	2018/4/30	03;07		¥36,000	
MT9083A-057	アクセスマスタ SMF 1.31/1.55/1.625um OTDR	2018/4/30	03;07		¥36,000	

MT9083A-058	アクセスマスタ SMF 1.31/1.49/1.55/1.625um OTDR	2018/4/30	03;07		¥42,000	
MT9083A-059	アクセスマスタ SMF 1.31/1.55/1.625/1.383um OTDR	2018/4/30	03;07		¥42,000	
MT9083A-060	アクセスマスタ SMF 1.49um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9083A-061	アクセスマスタ SMF 1.625um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9083A-062	アクセスマスタ SMF 0.78um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9083A-063	アクセスマスタ MMF 0.85/1.3um & SMF 1.31/1.55um OTDR	2018/4/30	03;07		¥42,000	
MT9083A-064	アクセスマスタ MMF 0.85/1.3um OTDR	2018/4/30	03;07		¥30,000	
MT9083A-065	アクセスマスタ MMF 0.85um OTDR	2018/4/30	03;07		¥24,000	
MT9083A-068	アクセスマスタ SMF 0.78/1.55um OTDR	2018/4/30	03;07		¥30,000	
MU120118B	10 ギガビットイーサネットモジュール	2018/4/1	01		¥5,000	試験証明書発行機種
MU150141A	40G オプティカルユニット	2017/10/1	01		¥35,000	MP1595A 用 ユニット
MU150142A	40/43G エレクトロニカルユニット	2017/10/1	01		¥50,000	MP1595A 用 ユニット 校正 : Opt-103 付の場合、校正内容は MU150149A と同等となります。
MU150150A	40G ユニット	2017/10/1	01		¥35,000	
MU150151A	40G オプティカルユニット	2017/10/1	01		¥35,000	

※1 記号コード

01 : 修理サポート・技術サポート中止、02 : 修理サポート制限、03 : 料金欄が空白の場合は実績サービスを適用、04 : 校正料金は実装ユニットまたは構成による、05 : 校正対象外、06 : 修理対象外、07 : 修理サポート・技術サポート中止予定、08 : 校正サポート中止予定、09 : 校正サポート中止、AJ1 : 校正時基準周波数合わせこみ実施