

2023年3月吉日

# お客様各位

アンリツ株式会社 アンリツカスタマーサポート株式会社

# 『電子計測器の修理・校正サービスと試験サービス』改定のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。平素は格別のお引き立てをいただき厚くお 礼申し上げます。『電子計測器の修理・校正サービスと試験サービス』を改定いたしますので、ご連 絡申し上げます。主な改定内容は下記の通りです。また、詳細は次ページ以降をご覧ください。

当社では引き続き修理・校正・試験サービスのお客様満足度の向上ならびに品質改善に努力してまいりますので、この度の改定にご理解の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

#### 1.主な内容

## [ 測るサービス ]

測るサービスについて

## [修理・校正・試験サービス]

修理・校正・試験サービス内容と料金の一部改定をいたします。

- 1. サービスの変更について
- 2. 修理・校正料金新規追加・変更機種一覧
- 3. 校正サービス中止機種一覧
- 4. 修理サービス中止機種一覧

**実施日:**2023年4月1日

#### 2.お問い合わせ先

アンリツ株式会社 担当営業部門、またはアンリツカスタマーサポート株式会社 営業推進部

TEL: 0120-214-012(046-296-6749) FAX: 046-225-8379

E-mail: APC-sales@anritsu.com

以上

#### [ 測るサービス ]

## ■測るサービスについて

【測るサービス】 始めました。お客様の「お困りごと」を解決! 無線機器の評価方法はどうするの? 無線 LAN(Wi-Fi)がよく途切れるけど、なぜ? 測定器の使い方がわからない・・・代わりに測ってもらえる? などなど お客様のお困りごとを測ることで解決するサービスを始めました。 詳細は [こちら] を参照ください。

## [修理・校正・試験サービス]

## 1. サービスの変更

## ① サービス料金の改定

今般のエネルギー・原材料の価格高騰や設備機材のメンテナンス費用の高騰に加え労務コストの上昇により、現状の料金ではサービスの提供が難しくなりました。諸情勢下やむなくサービス料金を改定させていただきます。詳細は 「こちら」をご参照願います。

## ●適用時期:

- ・修理料金の改定:2023年4月1日以降のご依頼分から適用。
- ・校正料金の改定:2023年6月1日以降のご依頼分から適用。
- ・EMC試験料金の改定:2023年6月1日以降のご依頼分から適用。
  - ※適用前に見積を提出している案件は、見積に従います。

## ② 証明書PDFダウンロードサービスの変更

証明書PDFダウンロードサービスを2019年4月から提供を開始しました。
2023年4月1日から、ISO/IEC17025校正(JCSS校正、A2LA校正)も、ダウンロードサービスの対象となります。 詳細は、「こちら」をご参照願います。

## ③ エクスプレス校正ご依頼時のお願い

当社が契約している輸送会社以外の輸送会社の選択肢を増やすことで、お客様の納期等のご要望にこたえるため、早め(2週間前)に「ご依頼意向確認書」の提出をお願いします。

なお、従来同様1週間前であっても、ご依頼をお受けできる場合がございますので、弊社担当営 業までお問合せ下さい。

## 4 校正ご依頼時の診断後見積について

診断に要する各種電気的性能や機能の確認では、通常の標準校正とほぼ同等の作業が必要となり、 コストアップ要因となっているため、校正ご依頼時の診断後見積を2023年4月1日から中止 させていただきます。

見積書発行・現品引取同時依頼にてご要求いただいた場合は、営業部門より速やかに見積書を発行、送付いたします。校正時に不具合が発見された際には、お客様にメールにて不具合状況のご連絡とともに、以下の選択肢(代表例)をご提示いたします。お客様にご選択いただいた内容にて対応いたします。

- a) 修理診断を行い、お見積書を発行します。お客様から修理着手可否のご回答内容に応じた作業を行います。(見積後に修理キャンセルした場合、修理診断料xx,xxx円を申し受けます。)
- b) そのまま校正を実施し、証明書を発行します。 不安定で正常測定出来ない箇所は「―――」にて表示致します。
- c) 校正を中止し、返却致します。(診断料xx,xxx円を申し受けます。)

## 2. 修理・校正料金新規追加・変更機種一覧

形名	品名	修理料金	校正料金	記号コード	備考1	備考2
MG36221A	マイクロ波信号発生器 20GHz	米国返送、実績料金	90,000	03	2023/4追加	
MG36241A	マイクロ波信号発生器 40GHz	米国返送、実績料金	90,000	03	2023/4追加	
MA24406A	USBピークパワーセンサ(6GHz)	米国返送、実績料金	90,000	03	2023/4追加	MA2411x校正相当。係数書き込み無し。 校正係数書き込みが必要な場合は米国返送校正
MA24408A	USBピークパワーセンサ(8GHz)	米国返送、実績料金	90,000	03	2023/4追加	
MA24418A/19A	USBピークパワーセンサ(18GHz)	米国返送、実績料金	90,000	03	2023/4追加	
MA24440A/41A	USBピークパワーセンサ(40GHz)	米国返送、実績料金	90,000	03	2023/4追加	
ML8780J	エリアテスタ			04;05	2022/12追加	
MU878070J	5G NR TDD sub-6GHz測定ユニット	実績料金	170000	03	2022/12追加	
MU878080J	5G NR TDD mmWave測定ユニット	実績料金	250000	03	2022/12追加	
MU878030J	LTE測定ユニット	実績料金	55000	03;04	2022/12追加	校正:ソフトウェアにより料金が変動致します。
MX878031B	LTE測定ソフトウェア(2.1GHz)		40,000	04;06		A
MX878033B	LTE測定ソフトウェア(1.8GHz)		40,000	04;06		
MX878034B	LTE測定ソフトウェア(1.5GHz)		40,000	04;06		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
MX878035B	LTE測定ソフトウェア(900MHz)		40,000	04;06		-MU878030Aソフトウエアと同じ
MX878036B	LTE測定ソフトウェア(800MHz)		40,000	04;06		000 
MX878037B	LTE測定ソフトウェア(700MHz)		40,000	04;06		
MU878041J	TD-LTE測定ユニット	実績料金	55000	03;04	2022/12追加	校正:ソフトウェアにより料金が変動致します。
MX878042B	TD-LTE測定ソフトウェア(2.6GHz)		40,000	04;06		MU878041Bソフトウエアと同じ
MX878043B	TD-LTE測定ソフトウェア(3.5GHz)		40,000	04;06		
MS2090A	フィールドマスタ プロ					
MS2090A-0709	9GHz スペクトラムアナライザ	実績料金	150000	03		変更なし
MS2090A-0714	14GHz スペクトラムアナライザ	実績料金	175000	03		変更なし
MS2090A-0720	20GHz スペクトラムアナライザ	実績料金	175000	03		変更なし
MS2090A-0726	26.5GHz スペクトラムアナライザ	実績料金	200000	03		変更なし
MS2090A-0732	32GHz スペクトラムアナライザ	実績料金	200000	03		変更なし
MS2090A-0743	43.5GHz スペクトラムアナライザ	実績料金	200000	03	2022/12変更	米国返送から国内校正に変更
MS2090A-0754	54GHz スペクトラムアナライザ	実績料金	250000	03	2022/12変更	米国返送から国内校正に変更
MS2090A-0888	5G NR DL測定機能		40000	03;06		MS2090A-07xxの校正に含まれない。
MS2762A	スペクトラムマスタ					
MS2762A-0032	6 GHz∼32 GHz スペクトラムマスタ	米国返送、実績料金	250000	03	2022/12変更	米国返送から国内校正に変更
MS2762A-0044	6 GHz∼44 GHz スペクトラムマスタ	米国返送、実績料金	250000	03	2022/12変更	米国返送から国内校正に変更
MS2762A-0050	6 GHz~50 GHz スペクトラムマスタ	米国返送、実績料金	250000	03	2022/12変更	米国返送から国内校正に変更
MS2762A-0070	6 GHz~70 GHz スペクトラムマスタ	米国返送、実績料金	250000	03	2022/12変更	米国返送から国内校正に変更
MS2762A-0090	6 GHz~90 GHz スペクトラムマスタ	米国返送、実績料金	米国返送	03		変更なし
MS2762A-0110	6 GHz~110 GHz スペクトラムマスタ	米国返送、実績料金	米国返送	03		変更なし
MS2762A-0145	6 GHz~145 GHz スペクトラムマスタ	米国返送、実績料金	米国返送	03		変更なし
MS2762A-0170	6 GHz~170 GHz スペクトラムマスタ	米国返送、実績料金	米国返送	03		変更なし

※1 記号コード

01:修理サポート・技術サポート中止、02:修理サポート制限、03:料金欄が空白の場合は実績サービスを適用、04:校正料金は実装ユニットまたは構成品による、05:校正対象外、

06:修理対象外、07:修理サポート・技術サポート中止予定、08:校正サポート中止予定、09:校正サポート中止、AJ1:校正時基準周波数合わせこみ実施

# 3. 校正サービス中止機種一覧 (2022年10月1日~2024年4月1日)

形名	品名	修理サポート中止	校正サポート中止	記号コード	備考1	備考2
パワーセンサ 校正係数補正付き校正	パワーセンサ	2013-07-01以前	2023-03-31	01;09	中止	校正用設備老朽化(校正制御用PC)
MA2411A/21A/22A/22B/23A/23B/24A/24B MA2442A/42B/43A/44A/72A/72B/73A/74A						※標準校正はサービス継続
ML8720B/C, ML8723A,ML8740A/B, ML8741B	エリアテスタ/エリアスキャナ	2019-10-30以前	2023-03-31	01;09	中止	校正用設備老朽化(校正制御用PC)
MT8510A/B/D	サービステスタ	2020-07-01以前	2023-03-31	01;09	中止	校正用設備老朽化(校正制御用PC)
MT8540A	PDC通話テスタ	2008-04-01	2023-03-31	01;09	中止	校正用設備老朽化(校正制御用PC)
他社製品						
LF970A(リーダ電子製)	PHSハンディフィールドアナライザ	修理対象外	2023-03-31	06;09	中止	校正用設備老朽化

## 4. 修理サービス中止機種一覧 (2022年10月1日~2024年4月1日)

形名	品名	修理サポート中止	校正サポート中止	記号コード	備考1	備考2
MD1260A	40/100G イーサネットアナライザ	2022-10-01		01	中止	
18NF50	標準エアライン	2023-03-31		01;03	中止	
19SF50	エアライン	2023-03-31		01;03	中止	
MU150101A	2.5/2.6G EoS ユニット	2023-04-01		01	中止	MP1590用モジュール
MU150121B	10/10.7G 送信オプティカル/エレクトリカルユニット	2023-04-01		01	中止	MP1590用モジュール
MU150123B	10/10.7G 受信オプティカル/エレクトリカルユニット(ワ	2023-04-01		01	中止	MP1590用モジュール
CMA5000a	マルチレイヤネットワークテストプラットフォーム	2023-09-30		02;03;05;07	中止予定	
5234/5238/5244/5248/5258	OMETS	2023-07-29		03;07	中止予定	
5400	PMDモジュール	2023-09-30		03;07	中止予定	
5403	PMD光源	2023-09-30		03;07	中止予定	
5510/5525	光スペクトラムアナライザ	2023-09-30		02;07	中止予定	
MD1230B	データクオリティアナライザ	2024-04-01		02;03;07	中止予定	
MU120121A	10/100/1000M イーサネットモジュール	2023-10-01		02;07	中止予定	MD1230用モジュール
MU120122A	ギガビットイーサネットモジュール	2023-10-01		02;07	中止予定	MD1230用モジュール
MU909011A/A3	ドロップケーブルフォルトロケータモジュール	2023-10-01		07	中止予定	MT9090用モジュール
MP2100A/01A/02A	BERTWave	2023-10-20		02;07	中止予定	
MD8395A	UE シミュレータ	2023-12-31		02;03;07	中止予定	
MD8480C	W-CDMAシグナリングテスタ	2023-12-31		02;03;07;AJ1	中止予定	
MU848060C	TDMA	2023-12-31		02;03;07	中止予定	MD8480用モジュール
MS4645B	ベクトルネットワークアナライザ	2024-02-01		03;07	中止予定	
MG37022A	高速スイッチングマイクロ波信号発生器	2024-02-15		03;07	中止予定	
MS46322A	ベクトルネットワークアナライザ	2024-03-21		03;07	中止予定	
MT1810A	4スロットシャーシ	2024-03-31		02;03;04;07	中止予定	
MU181000A	12.5GHzシンセサイザ	2024-03-31		02;03;07	中止予定	
MG3691C/93C	RF/マイクロ波信号発生器	2024-04-01		03;07;AJ1	中止予定	
MP1590B	ネットワークパフォーマンステスタ	2024-04-01		02;03;04;07	中止予定	
MP1590B-30	高精度ジッタ測定	2024-04-01		02;03;04;07	中止予定	

#### ※1 記号コード

01:修理サポート・技術サポート中止、02:修理サポート制限、03:料金欄が空白の場合は実績サービスを適用、04:校正料金は実装ユニットまたは構成品による、05:校正対象外、

06:修理対象外、07:修理サポート・技術サポート中止予定、08:校正サポート中止予定、09:校正サポート中止、AJ1:校正時基準周波数合わせこみ実施